

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
  
86368 Gersthofen

Erstellungsdatum: 12.08.2026  
Besichtigungsdatum 05.08.2026  
Protokoll-Nummer: 1583-2026  
Sachverständiger: BS / AA




Auto Service

## Expertise Maschine

Vertragsnummer: 6912638

Seriennummer: 8109



### Angaben zur Maschine:

|                     |                         |                              |                    |
|---------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| Hersteller          | Winter Holztechnik GmbH | Steuerung                    |                    |
| Typ / Modell        | Challenge 4122 Digit    | Betriebsspannung             | 400 /              |
| Art der Maschine    | Plattensäge             | Leistungsaufnahme (kW)       | 3,5                |
| Kabinenschutz       |                         | Sägeblattrehzahlen (U/min)   | 5.800              |
| Farbe               | grau-rot                | Schnittlänge horizontal (mm) | 4.100              |
| Spindelanordnung    |                         | Schnittlänge vertikal (mm)   | 2.200              |
| Baujahr             | 2024                    | Sägeblatt-Ø (mm)             | 250 x 30           |
| Spindelstunden (h)  |                         | Maschinengewicht (kg)        | 675                |
| Betriebsstunden (h) |                         | Stellmaße (mm) LxBxH         | 5000 x 1150 x 2980 |
| Anzahl der Besitzer |                         |                              |                    |
| nächste UVV         |                         |                              |                    |

### Technische Daten

|                           |       |                       |  |
|---------------------------|-------|-----------------------|--|
| Schnitttiefe (mm)         | 40    | Tischabmessung (mm)   |  |
| Ritzblattdrehzahl (U/min) | 7.800 | Werkstückgewicht (kg) |  |
| Schnittbreite (mm)        |       | Kühlmitteltank (L)    |  |
| Absaugstutzen-Ø (mm)      | 100   |                       |  |

### Wertrelevante Ausstattung:

Digitale Anzeige für Horizontal- und Vertikalschnitte, Vorritzaggregat, automatisch ausweichender Lattenrost, Platten-Transportrollen, durchgehende Kleinteilauflage, Streifenanschlag

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
  
86368 Gersthofen

Erstellungsdatum: 12.08.2026  
Besichtigungsdatum: 05.08.2026  
Protokoll-Nummer: 1583-2026  
Sachverständiger: BS / AA



Auto Service

### Sachverständige Feststellungen

Probelauf Maschine nicht angeschlossen  
Spindelzustand Spindel Probelauf nicht durchgeführt  
Wartungsnachweis letzter Service am bei Betriebsstunden durchgeführt.  
Maschinenzustand ausreichend  
Sonstiges  
Maschinendokumente Es lag die Kaufrechnung in Kopie vor.

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe | Beschreibung                                             | Rep.-kosten | Minderwerte |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1   | Sonstiges     | Wartung, kein Nachweis, durchführen                      | 400 €       | 400 €       |
| 2   | Sonstiges     | UVV kein Nachweis, durchführen                           | 60 €        | 60 €        |
| 3   | Sonstiges     | Maschine verschmutzt, reinigen                           | 200 €       | 170 €       |
| 4   | Ausrüstung    | Maschinenunterlagen, Bedienungsanleitung fehlt, erneuern | 100 €       | 100 €       |
| 5   | Anlegegerüst  | 2x Anlegeprofil gebrochen, erneuern                      | 450 €       | 380 €       |
| 6   | Anlegegerüst  | Anlegeprofile mehrfach eingeschnitten, Wertminderung     | 900 €       | 600 €       |
| 7   |               |                                                          |             |             |
| 8   |               |                                                          |             |             |
| 9   |               |                                                          |             |             |
| 10  |               |                                                          |             |             |
| 11  |               |                                                          |             |             |
| 12  |               |                                                          |             |             |
| 13  |               |                                                          |             |             |
| 14  |               |                                                          |             |             |
| 15  |               |                                                          |             |             |
| 16  |               |                                                          |             |             |
| 17  |               |                                                          |             |             |
| 18  |               |                                                          |             |             |
| 19  |               |                                                          |             |             |
| 20  |               |                                                          |             |             |
| 21  |               |                                                          |             |             |
| 22  |               |                                                          |             |             |
| 23  |               |                                                          |             |             |

### Schadenzusammenfassung

#### Schadenklasse

|                          |         |         |
|--------------------------|---------|---------|
| Beschädigungen           | 2.110 € | 1.710 € |
| Gebrauchsspuren          |         |         |
| Fehlteile                |         |         |
| Gesamtsumme (ohne Mwst.) | 2.110 € | 1.710 € |

### Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung der Maschine entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Maschinenzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH  
Wailandstr. 23  
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort  
  
86368 Gersthofen

Erstellungsdatum: 12.08.2026  
Besichtigungsdatum: 05.08.2026  
Protokoll-Nummer: 1583-2026  
Sachverständiger: BS / AA



Auto Service



Ansicht rechts



Ansicht Typschild



Ansicht Bedienung




Ansicht Plattensäge



Ansicht Sägeblatt



Ansicht Vertikalführung



Ansicht Vertikalführung



Ansicht Horizontal-Rollenführung



Ansicht Digital-Anschlag



Anschlag Plattentransportrollen



Anschlag Stützen Lattenrost / Absaugschlauch



Ansicht Absaugstutzen 100 mm



Maschine verschmutzt



Anlegeleiste gebrochen



Anlegeleiste gebrochen



Anlegeleisten mehrfach eingeschnitten



Anlegeleisten mehrfach eingeschnitten