

# Service-Report

20250825abe442

<b>Kunde:</b>		<b>Datum:</b>	25.08.2025
<b>Strasse:</b>		<b>Kontakt:</b>	
<b>PLZ-Stadt:</b>		<b>Telefon:</b>	
<b>Maschine:</b>	IG50	<b>Serien Nr.:</b>	144205
<b>Techniker:</b>		<b>Steuerung:</b>	
<b>Bemerkung:</b>		<b>E-Mail:</b>	

Tag	Datum	Techniker	Ankunfts-Zeit	Abfahrts-Zeit	Pause	Arbeitszeit	Reisezeit-Hinfahrt	Reisezeit-Rückfahrt	km Hinfahrt	km Rückfahrt	Stunden normal	Überzeit bis 2h	Überzeit über 2h	Feiertag	Rüstzeit
Mo	25.08.2025	Beisswanger	07:15	11:45	0.0	4.5	0.25	0.25	10.0	10.0	4.5	0.0	0.0		

Gesamt Arbeitszeit	Reisezeit	km	Gesamt h normal	Gesamt h bis 2 h	Gesamt h über 2 h	Gesamt h Sonn-Feiertag	Gesamt h Rüstzeit
4.5	0.5	20.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0

Material	Anzahl	Info

Grund des Serviceauftrages:  
Einbau Spannzyylinder nach Instandsetzung

Festgestellte Störung:

Massnahmen:  
Spannzyylinder eingebaut und Backenfutter montiert.  
Rundlauf an Spannzyylinder ausgerichtet >0,02mm.  
Probelauf durchgeführt i.O.  
  
Es fallen noch Rueckreisekosten an.

Wir bestätigen, daß obige Arbeiten in der aus dem Nachweis der Arbeitsstunden ersichtlichen Zeit ordnungsgemäß zu unserer Zufriedenheit ausgeführt wurden. Die Maschine ist in allen Funktionen in Ordnung. Türsicherheitsschalter sind funktionsfähig.  
Dieser Service-Report gilt als Nachweis für die Rechnung.

  
\_\_\_\_\_  
Unterschrift Kunde

# Service-Report

20250819abe441

<b>Kunde:</b>		<b>Datum:</b>	19.08.2025
<b>Strasse:</b>		<b>Kontakt:</b>	
<b>PLZ-Stadt:</b>		<b>Telefon:</b>	
<b>Maschine:</b>	IG50	<b>Serien Nr.:</b>	144205
<b>Techniker:</b>		<b>Steuerung:</b>	640MT
<b>Bemerkung:</b>		<b>E-Mail:</b>	

Tag	Datum	Techniker	Ankunfts-Zeit	Abfahrts-Zeit	Pause	Arbeitszeit	Reisezeit-Hinfahrt	Reisezeit-Rückfahrt	km Hinfahrt	km Rückfahrt	Stunden normal	Überzeit bis 2h	Überzeit über 2h	Feiertag	Rüstzeit
Di	19.08.2025	Beisswanger	07:45	11:00	0.0	3.25	0.25	0.25	10.0	10.0	3.25	0.0	0.0		

Gesamt Arbeitszeit	Reisezeit	km	Gesamt h normal	Gesamt h bis 2 h	Gesamt h über 2 h	Gesamt h Sonn-Feiertag	Gesamt h Rüstzeit
3.25	0.5	20.0	3.25	0.0	0.0	0.0	0.0

Material	Anzahl	Info

Grund des Serviceauftrages:  
 Ölverlust an Hauptspindel

Festgestellte Störung:

Massnahmen:  
 Spannzylinder ist undicht. Demontiert und zur Instandsetzung mitgenommen.  
 Neue Dosiereinheiten an Luenette angebracht.  
 Probelauf durchgeführt i.O.  
 Es fallen noch Rueckreisekosten an.

Wir bestätigen, daß obige Arbeiten in der aus dem Nachweis der Arbeitsstunden ersichtlichen Zeit ordnungsgemäß zu unserer Zufriedenheit ausgeführt wurden. Die Maschine ist in allen Funktionen in Ordnung. Türsicherheitsschalter sind funktionsfähig.  
 Dieser Service-Report gilt als Nachweis für die Rechnung.

  
 Unterschrift Kunde