

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

31515 Wunstorf

Erstellungsdatum: 12.06.2026
Besichtigungsdatum 03.06.2026
Protokoll-Nummer: 932-2026
Sachverständiger: TK / GM



Auto Service

Expertise Maschine

Vertragsnummer: 9043660

Seriennummer: 2021358



Angaben zur Maschine:

Hersteller	Bessler	Steuerung	
Typ / Modell	Speed 2513	Betriebsspannung (V / Hz)	400 / 50
Art der Maschine	CNC-Holz-Portalfräse	Leistungsaufnahme (kW)	4,3
Kabinenschutz	ohne	Spindeldrehzahlen (U/min)	24.000
Farbe	grau	Werkzeuggewicht (kg)	
Spindelanordnung	vertikal	Werkzeugaufnahme	
Baujahr	2021	Werkzeugmagazin (Plätze)	
Spindelstunden (h)		Maschinengewicht (kg)	1.500
Betriebsstunden (h)		Stellmaße (mm) LxBxH	3600 x 2500 x 2000
Anzahl der Besitzer	unbekannt		
nächste UVV			

Technische Daten

Verfahrweg X-Achse (m)	2.500	Tischabmessung (mm)	
Verfahrweg Y-Achse (mm)	1.300	Werkstückgewicht (kg)	
Verfahrweg Z-Achse (mm)	180	Kühlmittel tank (L)	
max. Sägeblattdurchm. mm			

Wertrelevante Ausstattung:

Portalfräse, Profilverführungen KPF-S 20, Werkzeuglängensensor, Vakuumschisch, Vakuumpumpe von Fa. Becker, Kreuzschisch, Absauggerät Holzskraft ASA4303, Werkzeugset

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

31515 Wunstorf

Erstellungsdatum: 12.06.2026
Besichtigungsdatum 03.06.2026
Protokoll-Nummer: 932-2026
Sachverständiger: TK / GM



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probelauf Maschine nicht angeschlossen

Spindelzustand

Wartungsnachweis letzter Service am bei Betriebsstunden durchgeführt.

Maschinenzustand ausreichend

Sonstiges

Maschinendokumente

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwerte
1 Sonstiges	Wartung kein Nachweis, durchführen	1.800 €	1.800 €
2 Sonstiges	Maschine verschmutzt, reinigen	500 €	250 €
3 Sonstiges	Maschine teilweise demontiert, montieren	1.000 €	1.000 €
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse

Beschädigungen 3.300 € 3.050 €

Gebrauchsspuren

Fehlteile

Gesamtsumme (ohne Mwst.) 3.300 € 3.050 €

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung der Maschine entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Maschinenzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

31515 Wunstorf

Erstellungsdatum: 12.06.2026
Besichtigungsdatum: 03.06.2026
Protokoll-Nummer: 932-2026
Sachverständiger: TK / GM



Auto Service



Ansicht vorn links



Ansicht Typschild



Ansicht Bedienung



Ansicht Drehzahl-Einstelldiagramm



Ansicht Bearbeitungstisch



Ansicht Hauptspindel

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

31515 Wunstorf

Erstellungsdatum: 12.06.2026
Besichtigungsdatum 03.06.2026
Protokoll-Nummer: 932-2026
Sachverständiger: TK / GM



Auto Service



Ansicht Portal



Ansicht Portal



Ansicht Werkzeugset



Ansicht Vakuumpumpe



Ansicht Typschild Vakuumpumpe



Ansicht Absauganlage

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg


Besichtigungsort

31515 Wunstorf

Erstellungsdatum: 12.06.2026
Besichtigungsdatum: 03.06.2026
Protokoll-Nummer: 932-2026
Sachverständiger: TK / GM



Auto Service



Ansicht Typschild Absauganlage



Ansicht Übersicht der kompletten Anlage