

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

95515 Plankenfels

Erstellungsdatum: 03.06.2026
Besichtigungsdatum: 03.06.2026
Protokoll-Nummer: 973-2026
Sachverständiger: JH



Auto Service

Expertise Arbeitsmaschine
Vertragsnummer: 6714321

Seriennummer / FIN: 105823706
Kennzeichen:



Angaben zum Fahrzeug:

Hersteller	Eberhardt	Motor / Typ	elektro
Typ / Modell	Universal VG	Wirkglocke (g)	150 - 1.750
Aufbau / Ausführung	Brot Rund-/Langwirkmasch.	el. Anschluss Spannung (V)	400
Fahrerhaus	-	el. Anschluss Stromstärke (A)	16
Farbe	silber	Leistung (kW)	0,9
Radformel	-	Strom (A)	3,2
Erstzulassung / Baujahr	-	Gesamtgewicht (kg)	-
Laufleistung	-	Radstand (mm)	-
Betriebsstunden (h)	-	Hydrauliktank (l)	-
Anzahl der Besitzer	unbekannt	Kraftstofftank (l)	-
nächste HU / SP / §57b	- / -	Federung	-

Reifen:

Achsen	Größe	Hersteller	Profiltiefe (mm)
1			/ / /
2			/ / /
3			
4			
Reserverad			

Wertrelevante Ausstattung:

Brot Rund- und Langwirkmaschine, manuelle Bedienung, für alle Weizen- und Roggenmischteige mit Roggenteil bis zu 90% und einer TA von 172%, Eberhardt-Kugelrundwirkprinzip mit überlagerter Wirkbewegung, Wirkausschlag 3-fach verstellbar, Rundwirken oder schlussgenaue Übergabe in Langroller, Langwirksystem mit stufenlos verstellbarem Walzenpaar mit Teflon Lauffläche, Einwurf rechts, Liftomat Teighebegerät zur Beförderung vom Teigteiler in den Rundwirker S/N 4293706

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

95515 Plankenfels

Erstellungsdatum: 03.06.2026
Besichtigungsdatum: 03.06.2026
Protokoll-Nummer: 973-2026
Sachverständiger: JH



Auto Service

Sachverständige Feststellungen

Probefahrt

Motorprobelauf	Motorprobelauf nicht möglich.
Wartungsnachweis	letzter Service am bei h durchgeführt.
Besichtigungsbedingung	ausreichend
Sonstiges	Werksgeneralüberholt in 2022. Baujahr nicht bekannt.
Maschinendokumente	Es lagen die Kaufrechnung und die Maschinendokumente vor.

Wertmindernde Faktoren

Nr. Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwerte
1 Wartung	kein Nachweis, durchführen	800 €	800 €
2 Maschine	stark verschmutzt / Schimmelbildung, reinigen / desinfizieren	2.000 €	1.500 €
3 Gehäuse	Deckel unten verformt, instandsetzen	80 €	40 €
4 Elektrik	elektrische Geräteprüfung kein Nachweis, durchführen	120 €	120 €
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse

Beschädigungen	3.000 €	2.460 €
Gebrauchsspuren		
Fehlteile		
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	3.000 €	2.460 €

Grundlage und Erläuterung zur Bewertung:

Aus der gewöhnlichen Nutzung des Fahrzeugs entstandene, alters- und lauleistungsentsprechende Abnutzung oder Gebrauchsspuren im üblichen Umfang sind in der vorliegenden Bewertung nicht gesondert dargestellt, ein gesonderter Abzug ist für diese nicht ausgewiesen. Die Ermittlung des Fahrzeugzustands und sämtliche zu diesem getroffenen Feststellungen erfolgten ausschließlich auf der Grundlage einer äußeren Sichtprüfung, ohne Demontage oder Zerlegung von Bauteilen.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

95515 Plankenfels

Erstellungsdatum: 03.06.2026
Besichtigungsdatum: 03.06.2026
Protokoll-Nummer: 973-2026
Sachverständiger: JH



Auto Service



Ansicht hinten rechts



Ansicht Typschild



Ansicht Bedienung



Ansicht Auswurf



Ansicht Einfülltrichter



Ansicht Abwurf Einfülltrichter

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Wailandstr. 23
63741 Aschaffenburg

Besichtigungsort

95515 Plankenfels

Erstellungsdatum: 03.06.2026
Besichtigungsdatum 03.06.2026
Protokoll-Nummer: 973-2026
Sachverständiger: JH



Auto Service



Ansicht Antrieb



Ansicht Liftomat



Ansicht Typschild Liftomat



Deckel unten verformt

