
4 Transportbohrungen



A Hebepunkte
Längsschneidvorrichtung