1.1 Arbeitsbereich P 1200

1.1.1 Werkstück




Bild 1
Arbeitsbereich der Maschine




Bild 2
Punkt C