Datum: 20.03.2026

Gebrauchtmaschinen Checkliste

1. Maschinenhersteller: Saeilo Contur Modell: H630

Maschinennummer: 000522 Baujahr: 2000

Anzahl der Betriebsstunden:

Auflistung der Optionen (Stangenlader/Späneförderer etc.): keine
(Bitte mit Typenbezeichnungen und Zustandsangaben)

Werkzeugsatz beinhaltet (grob): keine

2. Ist die Maschine/Anlage ohne Einschränkungen betriebsbereit: ja
Wenn nein, bitte nachfolgend näher erläutern.

3. Fertigungsgenauigkeit: +/-0,02

4. Zuverlässigkeit:
Wie oft war der Kundendienst schon da: 1x LT Modul Spindel ausgetauscht
Einsatzgründe bitte nennen: Mai 2008

5. Zustand äußerlich:
a) Farbgebung: entsprechend dem Alter
b) Zeichen von Crash erkennbar: Nein
Wenn ja, näher beschreiben:
c) Zustand der Verglasung (bei Verkleidung): defekt
d) Beulen etc. in der Verkleidung: entsprechend dem Alter
e) Kühlmittelverlust: Normal
f) Ölverlust: Normal
g) Vollverkleidung vorhanden:
h) Tischverkleidung vorhanden:
i) sonstiger Spritzschutz vorhanden: g-k entsprechend dem Alter
j) Zustand verölt / verdreckt / gepflegt:
k) Zustand hinter den Verkleidungen:
l) ev. Datum Generalüberholung: keine

6. Geräuschentwicklung:
a) Hauptspindel: nein
b) Getriebestufenwechsel: ja
alle Drehzahlen ok:
c) Werkzeugwechsler: ---
d) Führungen: i.o. d-f
e) Hydraulik:
f) Verkleidungstüren: