

10.1.4.2 Aufstellplan CTX 420 linear mit Gegenspindel




Abbildung 10-6 2333883_2

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| ⚡ | Schaltschrankanschluß rückseitig | ① | Hydraulik Aggregat |
| ⚡ | Schaltschrank | ② | Späneförderer (Spänewanne Option) |
| ↻ | Drehmitte | ③ | Ölnebelabscheider (Option) |
| ⊙ | Bedienungsseite | ④ | Vortrafo (Option) |

Maßstab 1:50

10.1.4.4 Platzbedarf CTX 420 linear mit Gegenspindel

Nicht nur die Maschine selber braucht Platz, sondern auch in ihrer Umgebung wird ausreichend Platz benötigt.

- Bewegungsraum für den Bediener
- Abstellfläche
- offene Türen
- Raum für freien Umgang um die Maschine
- weitere Geräte, z. B. Spänebehälter
- Raum für Wartungs- und Reparaturarbeiten, z. B. Auswechseln von Verschleißteilen




Abbildung 10-8 7014503-V5-V6

1 Drehmitte

2 Späneförderer

Bedienungsseite

5 Vortrafo (Option)

Maßstab 1:50