

**Prüfprotokoll
Sicherheitsprüfung**

Kontroll-Nr. der prüfenden Stelle:

SP-NW 6-03-0149



Feld für zusätzliche Eintragungen / Halter

Richard Liesegang

Feld für zusätzliche Eintragungen / Straße

Kirchstraße3

Feld für zusätzliche Eintragungen / PLZ Ort

50354

Hürth

Prüfdatum

Uhrzeit

km-Stand

15.04.2026

12:32

408.839

Amtliches Kennzeichen

BM RL 210

Erstzulassung

05/05

Letzte HU

10/25

Fahrzeug-Identifizierungsnummer

WMAH17ZZ05M421312

Fahrzeug-Hersteller

MAN

KBA-Schlüssel

063100 7731 654

Fahrzeug-Typ/Variante/Version

26.483, TGA 26.480

Fahrzeug-Klasse

LKW F.KIPPMULDEN MIT ABROLLVORRICHTUNG

bezogen auf zul. Gesamtgewicht

Achse	Brems- druck [bar]	Bremskraft BBA links [daN]	Bremskraft BBA rechts [daN]	unglm. Wirkung BBA [%]	Bremskraft BBA Summe [daN]	Berechn.- druck [bar]	Bremskraft FBA [daN]	unglm. Wirkung FBA [%]
1	5,10	2.098,00	1.962,00	6,5	4.060,00	9,50		
2	3,00	1.000,00	1.210,00	17,4	2.210,00	9,50	1.911,00	31,3
3	7,30	853,00	674,00	21,0	1.527,00	9,50	1.554,00	18,0

Abbremsung

BBA: 67,73 % (i.O.)

FBA: blockiert

Innere Untersuchung der Radbremse:

☐ vorgeschrieben/notwendig

☐ durchgeführt

FESTGESTELLTE MÄNGEL (VOR DER SP BEHOBEN)

528

Bremszylinder

undicht

1 Sicherheitsprüfung

2. Nachprüfung zu SP d. aaSop / PI, Bericht Nr.:

1

3. Nachprüfung zu SP d. anerK. Werkst., Kontr.-Nr.:

vom

Sonstige Mängel nach Ziff. 2.8 der SP-RL. / Anmerkungen:

Mängel

- ohne festgestellte Mängel
- es wurden Mängel festgestellt
- unmittelbare Verkehrsgefährdung

1

Angaben nach Nr. 3.5 Anlage VIII d StVZO:

Software: AÜK Plus 1.10.0.2 / FSD 4.28.13.6-2

Stand: 4.28.13.1

Prüfer:

Udo Strack

Verantwortliche Person:

Michael Rejent

die o.g. Mängel wurden

- sofort behoben
- nicht behoben

Ausführende Stelle / Prüfer

BIV am Standort

MAN Service Frechen

SP-Nr.: SP-NW-6-03-0149

Ergebnis

- Prüfmarke zugeteilt
- Prüfmarke nicht zugeteilt, Nachprüfung erforderlich
- Prüfplakette u. Prüfmarke entfernt (nur aaSop/PI)
- Prüfmarke entfernt (nur anerkannte Werkstatt)

1

MAN Truck & Bus Deutschland GmbH

Vertriebsregion West

Service Frechen

Europaallee 117, 50226 Frechen

tel +49 2234 93334-0 Fax +49 2234 93334-91

Unterschrift des für die Prüfung Verantwortlichen / Stempel der anerkannten Werkstatt

Protokoll-Identifikation: e3491620-fe46-4ab2-9d56-6bc48e67f0ce

Ablauf der Frist für die nächste
Sicherheitsprüfung

04/27

