

ETC Consult (Suisse) SA

4 Chemin du Crêt CH - 1110 Morges / Switzerland

Tél. (41) 21 701 01 02 E-mail: jacques.steimer@etcconsult.ch info@etcconsult.ch

TVA N° CHE-112.641.531

Deux rangées de patin dont on distingue les têtes des vis

de fixation

ATM, alimentateur à tablier métallique

Largeur des tuiles 1200 [mm]

Longueur entre axe 3800 [mm]

Trémie de capacité en eau 15 [m³]

Entraînement par moteur-réducteur 7.5 [kW], 1465 / 35 [min⁻¹], premier couple de pignon et roue dentée, arbre intermédiaire, deuxième couple de pignon et roue dentée, arbre à tourteaux à cinq branches

Premier couple pignon-roue dentée m=10, i = 4.23

Arbre traversant en acier allié, Ø 90 [mm]

Deuxième couple pignon roue dentée m=10 i=4.23

Tuiles mécano-soudées dont la rigidité est assurée par deux patins boulonnés, montage sur galets équipés de roulements

Tourteaux à cinq branches, assemblage claveté sur arbre entraîneur Ø 130 [mm] Tourteau lisse claveté sur arbre entraîné

Trémie à trois pans, forme évasée et conique dans le sens de marche, Blindage boulonné en Hardox 400, parois extérieures renforcées par des profils soudés largement dimensionnés.

Masse 14 [To] \approx



Parois latérales blindées

Alimentation jusqu'à 1000 [mm]

Fig. IV Vue de face des tuiles non déformées de l'ATM



ETC Consult (Suisse) SA

4 Chemin du Crêt CH – 1110 Morges / Switzerland

Tél. (41) 21 701 01 02 E-mail: jacques.steimer@etcconsult.ch

info@etcconsult.ch




Fig. V Vue palier arbre entraîné et tourteau lisse, les galets sur roulement




Fig. VI Vue latérale paroi de la trémie, ses renforts, ses supports et la tôle de protection contre la chute des pierres au déversement du godet de la chargeuse



ETC Consult (Suisse) SA
4 Chemin du Crêt CH – 1110 Morges / Switzerland

Tél. (41) 21 701 01 02 E-mail: jacques.steimer@etcconsult.ch

info@etcconsult.ch



Trémie démontable car tous les éléments sont boulonnés les uns aux autres

Fig. VII Vue latérale



Tôle de protection contre la chute de matériau au déversement du godet côté alimentation

Fig. VIII Vue tôle de protection de l'ATM contre les chutes de matériau au déversement du godet