

ST 1437

Fahrzeugkennzeichen

Fahrzeugtyp

Hauptuntersuchung i.V.m. Sicherheitsprüfung nach § 29 StVZO
- Hauptuntersuchung -

Nr. DLEQ00346

(1) FIN	WDB9634061L652195	(2) Amtl. Kennzeichen	D ILL JE 5
(3) Prüfort	000890/0001-02 Ulmer Str. 70 89269 Vöhringen	(3) Prüfdatum	16.03.2026 (14:26)
Zulässige Gesamtmasse	18.000 kg	(4) Stand Wegstreckenzähler	351.274 km
Hersteller (HSN)	Daimler (D) (1313)	(5) Fahrzeugklasse	N3/BC
Typ (TSN-VVS)	963-4-A (BTN-00000)	Erstzulassung	19.03.2012
		Letzte HU	01.2025
		FSD.HU21 Version	4.28.10

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach § 29 StVZO untersucht. An Ihrem Fahrzeug wurden keine Mängel festgestellt.

1-Punkt-Hochrechnung	F(B) [daN]	links	rechts	Abw. [%]	Blockiert	P _{BZ} [bar]	P _{BR} [bar]
Betriebsbremse	Achse 1	1.500	1.600	6,3		4,0	6,5
	Achse 2	1.000	1.050	4,8		3,7	6,5
Feststellbremse	Achse 2	1.150	1.050	8,7	x		
Abbremsung	Z(BBA) 50,2% Z(FBA) 12,2%						

(7) Ergebnis **Ohne festgestellte Mängel** Prüfplakette **Zugeteilt** (8) Fälligkeit der nächsten HU **03.2027** SP **09.2026**

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (siehe Anhang)

Bestanden

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen. Den digitalen Untersuchungsbericht finden Sie über den QR-Code oder unter www.kba-online.de/dub/#/zugriffsdaten/MEO370BD4WM4/DLEQ00346/2016.

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
00890005 B.Eng. Andreas Musch
INGENIEURBÜRO LACKNER
Ulmer Straße 70 • 89269 Vöhringen • Tel.: 073069149983



(10) Sonstige Angaben

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

- HW Fahrtschreiber (EG-Kontrollgerät) Der Einsatzbereich des Fahrzeugs liegt laut Fahrzeug-Halter/-Führer in einem Umkreis von 100km
- HW Fahrtschreiber (EG-Kontrollgerät) Tachoprüfung abgelaufen

Preisinformation (Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

§ 29 StVZO HU (inkl. UMA) + SP*

Gesamtbetrag

*) Inkl. amtl. Gebühr für Systemdaten - Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO.

Brutto
324,60 EUR
324,60 EUR

GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH · Vor dem Lauch 25 · 70567 Stuttgart · FON 0711 97676-0 · MAIL info@gtue.de
Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation · Geschäftsführung: Thomas Emmert, Dr. Frederik Schmidt
Sitz der Gesellschaft/Registriergericht: Stuttgart HRB Nr. 9610 · USt.-IdNr.: DE 147841514 · Bitte beachten Sie die Rückseite



Hauptuntersuchung i.V.m. Sicherheitsprüfung nach § 29 StVZO - Sicherheitsprüfung -

Nr. DLEQ00346

(1) FIN	WDB9634061L652195	(2) Amtl. Kennzeichen	(D) ILL JE 5
(3) Prüfort	000890/0001-02 Ulmer Str. 70 89269 Vöhringen	(3) Prüfdatum	16.03.2026 (14:26)
Zulässige Gesamtmasse	18.000 kg	(4) Stand Wegstreckenzähler	351.274 km
Hersteller (HSN)	Daimler (D) (1313)	(5) Fahrzeugklasse	N3/BC
Typ (TSN-VVS)	963-4-A (BTN-00000)	Erstzulassung	19.03.2012
		Letzte HU	01.2025
		FSD.HU21 Version	4.28.10

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach § 29 StVZO untersucht. An Ihrem Fahrzeug wurden keine Mängel festgestellt.

1-Punkt-Hochrechnung

	F(B) [daN]	links	rechts	Abw. [%]	Blockiert	P _{BZ} [bar]	P _{air} [bar]
Betriebsbremse	Achse 1	1.500	1.600	6,3		4,0	6,5
	Achse 2	1.000	1.050	4,8		3,7	6,5
Feststellbremse	Achse 2	1.150	1.050	8,7	x		
Abbremsung	Z(BBA) 50,2% Z(FBA) 12,2%						

(7) Ergebnis

Prüfmarke

(8) Fälligkeit der nächsten

Ohne festgestellte Mängel

Zugeteilt

SP **09.2026** HU **03.2027**

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH

00890005 B.Eng. Andreas Musch

INGENIEURBÜRO LACKNER

Ulmer Straße 70 · 89269 Vöhringen · Tel.: 073069149983



(10) Sonstige Angaben

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

HW Fahrtenstreiber (EG-Kontrollgerät) Der Einsatzbereich des Fahrzeugs liegt laut Fahrzeug-Halter/-Führer in einem Umkreis von 100km

HW Fahrtenstreiber (EG-Kontrollgerät) Tachoprüfung abgelaufen

Bitte beachten Sie, dass nach § 23 StVZO und § 31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Mängel verantwortlich sind. Lassen Sie bitte die festgestellten Mängel von einer Fachwerkstatt beheben.

Hauptuntersuchung i.V.m. Sicherheitsprüfung nach § 29 StVZO
- Hauptuntersuchung -

Nr. DLEQ00347

(1) FIN	W09STLM3SDEN10138	(2) Amtl. Kennzeichen	D ILL JE 6
(3) Prüfort	000890/0001-02 Ulmer Str. 70 89269 Vöhringen	(3) Prüfdatum	16.03.2026 (14:30)
Zulässige Gesamtmasse	36.000 kg	(4) Stand Wegstreckenzähler	-
Hersteller (HSN)	HRD (8742)	(5) Fahrzeugklasse	63/2500
Typ (TSN-VVS)	STLM3Z (000-00000)	Erstzulassung	23.10.2013
		Letzte HU	01.2025
		FSD.HU21 Version	4.28.10

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach § 29 StVZO untersucht. An Ihrem Fahrzeug wurden keine Mängel festgestellt.

1-Punkt-Hochrechnung	F(B) [daN]	links	rechts	Abw. [%]	Blockiert	P _{BZ} [bar]	P _{BR} [bar]
Betriebsbremse	Achse 1	420	450	6,7		1,6	6,5
	Achse 2	650	600	7,7		1,8	6,5
	Achse 3	620	550	11,3		1,8	6,5
Feststellbremse	Achse 2	600	520	13,3	x		
	Achse 3	600	550	8,3	x		
Abbremsung	Z(BBA) 62,4% Z(FBA) 9,5%						

(7) Ergebnis	Prüfplakette	(8) Fälligkeit der nächsten
Ohne festgestellte Mängel	Zugeteilt	HU 03.2027 SP 09.2026



Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen. Den digitalen Untersuchungsbericht finden Sie über den QR-Code oder unter www.kba-online.de/dub/#/zugriffsdaten/Z8WVA8UNINLQ/DLEQ00347/2016.

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
00890005 B.Eng. Andreas Musch
INGENIEURBÜRO LACKNER
Ulmer Straße 70 • 89269 Vöhringen • Tel.: 073069149983



(10) Sonstige Angaben
Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

HW	Druckluftbehälter (Bremsanlage) 1. Kreis oberflächlich korrodiert
HW	Druckluftbehälter (Bremsanlage) 2. Kreis oberflächlich korrodiert
HW	Druckluftbehälter (Bremsanlage) 3. Kreis oberflächlich korrodiert
HW	Luftfederbalg 1. Achse links und rechts leicht porös
HW	Luftfederbalg 2. Achse links und rechts leicht porös

Preisinformation (Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)

§ 29 StVZO HU (keine UMA Pflicht) + SP*

Gesamtbetrag

*) Inkl. amtli. Gebühr für Systemdaten - Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO.

Brutto
205,60 EUR
205,60 EUR

GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH • Vor dem Lauch 25 • 70567 Stuttgart • FON 0711 97676-0 • MAIL info@gtue.de
Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation • Geschäftsführung: Thomas Emmert, Dr. Frederik Schmidt
Sitz der Gesellschaft/Registergericht: Stuttgart HRB Nr. 9610 • USt.-IdNr.: DE 147841514 • Bitte beachten Sie die Rückseite



Hauptuntersuchung i.V.m. Sicherheitsprüfung nach § 29 StVZO

- Sicherheitsprüfung -

Nr. DLEQ00347

(1) FIN	W09STLM3SDEN10138	(2) Amtl. Kennzeichen	(D) ILL JE
(3) Prüfort	000890/0001-02 Ulmer Str. 70 89269 Vöhringen	(3) Prüfdatum	16.03.2026 (14:30)
Zulässige Gesamtmasse	36.000 kg	(4) Stand Wegstreckenzähler	63/250
Hersteller (HSN)	HRD (8742)	(5) Fahrzeugklasse	23.10.201
Typ (TSN-VVS)	STLM3Z (000-00000)	Erstzulassung	01.202
		Letzte HU	4.28.1
		FSD.HU21 Version	

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach § 29 StVZO untersucht. An Ihrem Fahrzeug wurden keine Mängel festgestellt.

1-Punkt-Hochrechnung

		F(B) [daN]	links	rechts	Abw. [%]	Blockiert	Pbz [bar]	Pber [bar]
Betriebsbremse	Achse 1	420	450	6,7			1,6	
	Achse 2	650	600	7,7			1,8	
	Achse 3	620	550	11,3			1,8	
Feststellbremse	Achse 2	600	520	13,3	x			
	Achse 3	600	550	8,3	x			
	Z(BBA) 62,4% Z(FBA) 9,5%							

(7) Ergebnis

Ohne festgestellte Mängel

Prüfmarke

Zugeteilt

(8) Fälligkeit der nächsten

SP 09.2026 HU 03.2027

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
00890005 B.Eng. Andreas Musch
INGENIEURBÜRO LACKNER
Ulmer Straße 70 • 89269 Vöhringen • Tel.: 073069149983



(10) Sonstige Angaben

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

- HW Druckluftbehälter (Bremsanlage) 1. Kreis oberflächlich korrodiert
- HW Druckluftbehälter (Bremsanlage) 2. Kreis oberflächlich korrodiert
- HW Druckluftbehälter (Bremsanlage) 3. Kreis oberflächlich korrodiert
- HW Luftfederbalg 1. Achse links und rechts leicht porös
- HW Luftfederbalg 2. Achse links und rechts leicht porös

Bitte beachten Sie, dass nach § 23 StVO und § 31 StVZO Halter und Fahrer für die unverzügliche Beseitigung aller Mängel verantwortlich sind. Lassen Sie bitte die festgestellten Mängel von einer Fachwerkstatt beheben.

Zulassungsbuchhalter Teil II		Verkehrsamt	
Nr. 5-039-1B-00023		Verkehrsamt	
Kategorie (P)		Bewertung	
1. 19.03.12 2. 08.06.12 3. 08.06.12 4. 08.06.12 5. 08.06.12 6. 08.06.12 7. 08.06.12 8. 08.06.12 9. 08.06.12 10. 08.06.12 11. 08.06.12 12. 08.06.12 13. 08.06.12 14. 08.06.12 15. 08.06.12 16. 08.06.12 17. 08.06.12 18. 08.06.12 19. 08.06.12 20. 08.06.12 21. 08.06.12 22. 08.06.12 23. 08.06.12 24. 08.06.12 25. 08.06.12 26. 08.06.12 27. 08.06.12 28. 08.06.12 29. 08.06.12 30. 08.06.12 31. 08.06.12 32. 08.06.12 33. 08.06.12 34. 08.06.12 35. 08.06.12 36. 08.06.12 37. 08.06.12 38. 08.06.12 39. 08.06.12 40. 08.06.12 41. 08.06.12 42. 08.06.12 43. 08.06.12 44. 08.06.12 45. 08.06.12 46. 08.06.12 47. 08.06.12 48. 08.06.12 49. 08.06.12 50. 08.06.12 51. 08.06.12 52. 08.06.12 53. 08.06.12 54. 08.06.12 55. 08.06.12 56. 08.06.12 57. 08.06.12 58. 08.06.12 59. 08.06.12 60. 08.06.12 61. 08.06.12 62. 08.06.12 63. 08.06.12 64. 08.06.12 65. 08.06.12 66. 08.06.12 67. 08.06.12 68. 08.06.12 69. 08.06.12 70. 08.06.12 71. 08.06.12 72. 08.06.12 73. 08.06.12 74. 08.06.12 75. 08.06.12 76. 08.06.12 77. 08.06.12 78. 08.06.12 79. 08.06.12 80. 08.06.12 81. 08.06.12 82. 08.06.12 83. 08.06.12 84. 08.06.12 85. 08.06.12 86. 08.06.12 87. 08.06.12 88. 08.06.12 89. 08.06.12 90. 08.06.12 91. 08.06.12 92. 08.06.12 93. 08.06.12 94. 08.06.12 95. 08.06.12 96. 08.06.12 97. 08.06.12 98. 08.06.12 99. 08.06.12 100. 08.06.12 101. 08.06.12 102. 08.06.12 103. 08.06.12 104. 08.06.12 105. 08.06.12 106. 08.06.12 107. 08.06.12 108. 08.06.12 109. 08.06.12 110. 08.06.12 111. 08.06.12 112. 08.06.12 113. 08.06.12 114. 08.06.12 115. 08.06.12 116. 08.06.12 117. 08.06.12 118. 08.06.12 119. 08.06.12 120. 08.06.12 121. 08.06.12 122. 08.06.12 123. 08.06.12 124. 08.06.12 125. 08.06.12 126. 08.06.12 127. 08.06.12 128. 08.06.12 129. 08.06.12 130. 08.06.12 131. 08.06.12 132. 08.06.12 133. 08.06.12 134. 08.06.12 135. 08.06.12 136. 08.06.12 137. 08.06.12 138. 08.06.12 139. 08.06.12 140. 08.06.12 141. 08.06.12 142. 08.06.12 143. 08.06.12 144. 08.06.12 145. 08.06.12 146. 08.06.12 147. 08.06.12 148. 08.06.12 149. 08.06.12 150. 08.06.12 151. 08.06.12 152. 08.06.12 153. 08.06.12 154. 08.06.12 155. 08.06.12 156. 08.06.12 157. 08.06.12 158. 08.06.12 159. 08.06.12 160. 08.06.12 161. 08.06.12 162. 08.06.12 163. 08.06.12 164. 08.06.12 165. 08.06.12 166. 08.06.12 167. 08.06.12 168. 08.06.12 169. 08.06.12 170. 08.06.12 171. 08.06.12 172. 08.06.12 173. 08.06.12 174. 08.06.12 175. 08.06.12 176. 08.06.12 177. 08.06.12 178. 08.06.12 179. 08.06.12 180. 08.06.12 181. 08.06.12 182. 08.06.12 183. 08.06.12 184. 08.06.12 185. 08.06.12 186. 08.06.12 187. 08.06.12 188. 08.06.12 189. 08.06.12 190. 08.06.12 191. 08.06.12 192. 08.06.12 193. 08.06.12 194. 08.06.12 195. 08.06.12 196. 08.06.12 197. 08.06.12 198. 08.06.12 199. 08.06.12 200. 08.06.12 201. 08.06.12 202. 08.06.12 203. 08.06.12 204. 08.06.12 205. 08.06.12 206. 08.06.12 207. 08.06.12 208. 08.06.12 209. 08.06.12 210. 08.06.12 211. 08.06.12 212. 08.06.12 213. 08.06.12 214. 08.06.12 215. 08.06.12 216. 08.06.12 217. 08.06.12 218. 08.06.12 219. 08.06.12 220. 08.06.12 221. 08.06.12 222. 08.06.12 223. 08.06.12 224. 08.06.12 225. 08.06.12 226. 08.06.12 227.			

Prüfbuch

für

Kfz, die zur Güterbeförderung bestimmt sind,
selbsttätige Arbeitsmaschinen, Zugmaschinen sowie andere Kfz
mit einer ZSM größer 7,5 t, die nicht unter die Nm. 2.1.1 (Kraft-
räder), 2.1.2 (Pkw) und 2.1.3 (Kraftomnibusse) der Anlage VIII zur
SWZO fallen nach der Nr. 2.1.4 der Anlage VIII zur SWZO

Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.
EDB763404N14652N85T

Täg der ersten Zulassung: 19.03.2002
amtliches Kennzeichen: GT-LC 7700
geändert: PfW-65-31
geprüfter: STL-JE 5
geprüft:

Fahrzeugtyp: 1812 LS/1012L
Fahrzeugart: 52H
Fahrzeugstellen: D6

Dieses Prüfbuch entspricht dem in VdL 1989, S. 537 veröffentlichten Muster-
vordruck.
Das Prüfbuch ist als zugetragene Außenbescheinigung des Fahrzeuges vom
Inhaber des Fahrzeuges zu bezeichnen.

wurden keine Mängel festgestellt.

Werkstoff	Booster	Fußpedal	P
6/2		1,6	
1/3		1,6	
1/3		1,6	
3/6		1,6	

(6) Befugnis für nächsten
bis **03.2027** bis **09.2026**

an uns darauf, Sie zur nächsten
Prüfungsberechtigung finden. Sie über die
www.bunin.de/ED00347/2016.

Bitte Menge der die angegebenen
Kontrollen durchzuführen:
korrekt
korrekt
korrekt

CH 071 973-0 MAH info@gru.de
Herrn Schmidt
a Herrchen Sie die Rückseite