

Matthias Hybl
Kaminkehrermeister

Neuensorger Str. 42
96215 Lichtenfels

Tel.: 09571-755133 Mobil: 0172-1316990
Fax: 09571-755134 matthias.hybl@t-online.de

Firma
Hans Brehm
Bahnhofstr. 11
96271 Grub am Forst

Datum der Arbeitsausführung: 07.11.2022

- ☐ Überprüfung nach § 14 Abs. 1 1. BImSchV*
☐ Messung und Überprüfung nach § 14 Abs. 2 1. BImSchV
☒ Messung und Überprüfung nach § 15 Abs. 1
bzw. § 25 Abs. 4.1. BImSchV
☐ Wiederholungsüberprüfung nach § 14 Abs. 5 1. BImSchV
☐ Beratung nach § 4 Abs. 8 1. BImSchV

Ausfertigung für Eigentümer

Betreiber/Aufstellungsort der Anlage:

0934-11 / F-02

Bahnhofstr. 11
96271 Grub am Forst

Nutzungseinheit:
Aufstellort:

Bescheinigung

über das Ergebnis der Überprüfung, Messung und Beratung für eine Feuerungsanlage für feste Brennstoffe gemäß der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV vom 26. Januar 2010, BGBl. I. S. 38)

Feuerstätte: Hersteller, Typ, Herstell-Nr. Mawera, FU 120 TRA	Baujahr 1994	Datum / Jahr der Errichtung 1994	Leistungsbereich / Nennwärmeleistung 120 kW
Feuerstättenbauart Heizkessel	Beschickungsart mech. beschickt	Art der Anlage Zentralheizung	Teillastmessung ☐ Ja ☒ Nein
Eingesetzte Brennstoffe nach § 3 Absatz 1 (Nr.) 5 (Sägemehl)	Wärmespeicher vorhanden ☐ Ja ☒ Nein		Wärmespeichervolumen

Ordnungsgemäßer technischer Zustand der Feuerungsanlage (§ 4 Abs. 1):	☒ Ja ☐ Nein
Vorhandenes Wärmespeichervolumen ausreichend (§ 5 Abs. 4):	☐ Ja ☐ Nein
Abstand der Austrittsöffnung des Schornsteins zum Dach ausreichend ():	☐ Ja ☐ Nein
Abstand zu Lüftungsöffnungen, Fenstern und Türen ausreichend ():	☐ Ja ☐ Nein
Feuerungsanlagen nach Herstellerangaben für verwendete Brennstoffe (§ 4 Abs. 1) bzw. § 5 Abs. 2 und 3 geeignet:	☒ Ja ☐ Nein

Messergebnis (Werte im Abgas):			Kohlenmonoxid- gehalt	Staubgehalt
Wärmeträgertemperatur	Sauerstoffgehalt	Grenzwert (§ 5 Abs. 1)	1,0 g/m³	0,10 g/m³
70 °C	9,3 %	Messunsicherheit (Anlage 2 Nr. 2.3)	0,19 g/m³	0,040 g/m³
Abgastemperatur	Druckdifferenz	Messwert bezogen auf 13 % Sauerstoff (Anlage 2 Nr. 2.2)	0,96 g/m³	0,101 g/m³
183 °C	0 Pa	Messwert abzüglich Messunsicherheit (Anlage 2 Nr. 2.3)	0,8 g/m³	0,06 g/m³

- ☒ Das Ergebnis entspricht der Verordnung.
☐ Das Ergebnis entspricht nicht der Verordnung, weil

☐ Die Mängel sind zu beseitigen.

Danach ist bis zum eine Wiederholungsprüfung erforderlich.
Geben Sie mir bitte Nachricht, sobald diese erfolgen kann (§ 14 Abs. 5).

Beratung wurde in folgenden Punkten durchgeführt
(§ 4 Abs. 8, für handbeschickte Feuerungsanlagen):

- ☐ Sachgerechte Bedienung der Feuerungsanlage
☐ Ordnungsgemäße Lagerung des Brennstoffes
☐ Besonderheiten beim Umgang mit festen Brennstoffen

☐ Feuchtegehalt im Brennstoff wurde gemessen
(§ 3 Abs. 3):

Zum Zeitpunkt der Prüfung war kein Brennstoff vorhanden.

Sofern der Feuchtegehalt 25 % oder mehr beträgt, ist der Brennstoff vor der Verwendung nachzutrocknen.

Bemerkungen:

Messgeräte-Identifikationsnummer(n) AEMF92703920BY40922, AE4100000291BY40922

10.11.2022

Datum

Unterschrift des Schornsteinfegers

Falls Mängel festgestellt worden sind, die innerhalb einer Frist zu beseitigen sind, oder das Messergebnis nicht der Verordnung entspricht geben Sie mir bitte Nachricht, sobald die Mängel beseitigt sind bzw. die Wiederholungsüberprüfung erfolgen kann.

*Sämtliche Rechtsvorschriften dieser Bescheinigung beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung der 1. BImSchV