

Pos Mng Bezeichnung

1000 1 Vertikales CNC-Fertigungszentrum

Typ FZ12 FX baseline

1040 1 Fahrständermaschine

entsprechend nachfolgend beschriebenem Umfang

1060 1 Maschinenunterbau in Mineralgusstechnik

Spritzschutzverkleidung mit vollgekapseltem Arbeitsraum

mit Beladetüre, elektrisch abgesichert inkl. auswechselbaren Sicherheitsfenstern Arbeitsraumabtrennung mit Edelstahllamellen Höhe 2140 mm über Boden, inkl. Maschinenleuchte Schwenkbares Kommandopult mit zusätzlichem Fenster seitlich,

Schwenkbares Kommandopult mit zusatzlichem Fenster seitlich, für gute Einsehbarkeit des Arbeitsraums während des Einrichtens

Starrtisch mit Spänewanne

in geteilter Ausführung für freien Spänefall vorbereitet für den Aufbau einer 2-Achsen-Schwenkeinrichtung

Abstand Spindelaufnahme - Planscheibe 200 minimal mm

Verfahrwege:

X-Achse 550 mm Y-Achse 400 mm

Z-Achse 360 mm

1080 1 Spindelstock einspindlig

vorbereitet zur Aufnahme von 1 Hauptspindelmotor mit Spindel

1100 1 Hauptspindelantrieb mit AC-Motor

sperrluftbeaufschlagt, mit Überwachung der Werkzeugspannung

24,5 kW bei 100% ED 40.0 kW bei 25% ED

Drehzahl bis 15.000 min-1

Drehmoment max. 45 Nm

Drehzahlbeschleunigung von 0 auf 15.000 min-1

oder Abbremsung in 0,6 Sekunden

Bohrleistung Ø 25 mm Gewindeschneiden M 20 Fräsleistung 150 cm³/min in Stahl E335



- 1120 1 Automatischer Werkzeugwechsler
 Robustes, vollgekapseltes Pick-up-Kettenmagazin
 mit mechanischem Auffahrschutz und Kegelreinigung
 Werkzeugplätze 48
 Werkzeugkegel HSK-A 50 DIN 69893
 Werkzeug-ø max. 60 mm
 Werkzeuglänge max. 250 mm
 Werkzeuglänge max. 3 kg
 Werkzeugwechselzeit ca. 0,9 s (steuerungsabhängig)
 Span zu Span Zeit ca. 2,2 s (steuerungsabhängig)
- 1140 1 Vorschubantrieb für X-, Y- und Z-Achse digitale Direktantriebe mit indirekten absoluten Wegmesssystemen Eilganggeschwindigkeit 75 75 75 m/min Achsbeschleunigung 1,0 1,5 2,0 g
- 1160 1 Direktes Wegmesssystem X-Achse überdruckbeaufschlagt
- 1180 1 Direktes Wegmesssystem Y-Achse überdruckbeaufschlagt
- 1200 1 Direktes Wegmesssystem Z-Achse überdruckbeaufschlagt
- 1220 1 Automatische zentrale Ölschmierung



1240 1 SIEMENS CNC-Steuerung 840D solution line
(PCU 50 / NCU 720.3, 6 Messkreise, 1 Kanal)
inkl. 10,4" TFT Farbbildschirm / Volltastatur / Bedientafel OP010S
Bedientafellogik Windows XP
NC-Arbeitsspeicher 3 MB (frei verfügbar max. 1 MB)
(frei verfügbar max. 200 Programme)
für die Abarbeitung von Teileprogrammen nach DIN 66025
Festplatte mit ca. 20 GB zur freien Verfügung
Leistungsanzeige, Betriebsstundenund Stückzähler im Bildschirm,
Bildschirmdunkelschaltung,
Look-Ahead mit dynamischer Vorsteuerung,

Software-Endschalter, Zugriffsberechtigung über Schlüsselschalter für Werkzeugkorrekturen, NC-Programmänderungen

und Maschinenparameter,

orientierter Spindelhalt, Wiederstart im Programm, Unterprogrammtechnik in Hochsprache und Parameter, Simultanprogrammierung, Zyklen-Unterstützung,

Bohrzyklen G81-G89, Bohr- und Fräsbilder, M- und T-Funktionen, Werkzeugkorrekturen für Geometrie, Verschleiß, 4 speicherbare Nullpunktverschiebungen G54-G57, 30 Nullpunktverschiebungen über G-Funktionen programmierbar, Werkzeug-Radius-Korrektur mit Schnittpunktberechnung, Einfügen von Fasen und Radien, Übergangsradien, Konturzugprogrammierung, Maßangabe metrisch oder inch, Maßstabsfaktor, Spiegeln, Polarkoordinaten, Kreisinterpolation (Vollkreisprogrammierung), 3D-Interpolation / Schraubenlinien-Interpolation,

USB-Schnittstelle am Kommandopult, Ethernet-Anschluss RJ45 im Kommandopult,

NC-Diagnose mit Hilfefunktion, Maschinendiagnose



1280 1 CHIRON Wartungsanleitung im Bildschirm

Anzeige der anstehenden Wartung: Vorwarngrenze = "Wartung vorbereiten" Warngrenze = "Wartung durchführen" Bearbeitungsstopp = "Wartung nachholen"

Kurzanweisungen für die durchzuführenden Wartungsarbeiten mit grafischen Darstellungen auf CD-ROM Passwortgeschützte Bestätigung der ausgeführten Wartungen durch das Wartungspersonal.

1300 1 5-Achs-Fräspaket

für die Bearbeitung räumlich gekrümmter oder geschwenkter Flächen mit 3 Linearachsen und 2 Zusatzachsen (TRAORI & CYCLE 800), inkl. Kompressor CompCAD.

5-Achs-Transformation mit Werkzeugnachführung.

Die Bearbeitungsaufgabe wird vollständig in kartesischen Raumkoordinaten mit kartesischer Position und Orientierung programmiert.

Die daraus resultierenden Bewegungen aller 5 Achsen werden steuerungsintern über die 5-Achs-Transformation berechnet.

5-Achs-Werkzeuglängenkorrektur

Die Länge des Werkzeugs wird automatisch in die Achsbewegung eingerechnet und korrigiert.



1320 1 2-Achsen-Schwenkeinrichtung CHIRON CASD 280 bestehend aus:

4. und 5. NC-Achse kleinster Eingabeschritt 0,0001° Pneumatikanschluss geregelt für Sperrluft Pneumatikanschluss gesteuert für Klemmung

Technische Beschreibung: Brückenmaß 700 mm

NC-Schwenkachse als A-Achse Schwenkwinkel ± 120° Wiederholgenauigkeit ± 5" mit absolutem, direktem Wegmesssystem ECN 225 Antrieb durch spielfrei vorgespannte Präzisionsgetriebe sehr hohe Überlastfähigkeit max. übertragbares Moment 1.500 Nm Drehzahl 50 min-1

NC-Rundtisch als C-Achse
Planscheibe ø 280 mm
mit Gewinde- und Passbohrungsraster
M16 x ø 15 H7 x 50 mm
Wiederholgenauigkeit ± 5" mit
absolutem, direktem Wegmesssystem ECN 225
digitaler Direktantrieb durch Torque-Motor
max. übertragbares Moment 180 Nm
mit pneumatischer Klemmung
Haltemoment 800 Nm
max. Transportlast 320 kg
Drehzahl 200 min-1

Aufspannflächen rechts und links der Planscheibe mit Gewinde- und Passbohrungsraster M16 x ø 15 H7 x 50 mm

Gegenlager ohne Antrieb Gesamthaltemoment von Schwenkachse und Gegenlager 2.000 Nm

Zentrale Hydraulik- oder Pneumatik-Drehdurchführung 6-adrig, integriert in A- und C-Achse, mit 6 O-Ring-Anschlüssen in der Mitte der Planscheibe Bemerkung:
Kraftbetätigte Spannmittel auf der Planscheibe erfordern zusätzliche Anschlüsse und Spannkreise.

- 1340 1 Betriebsstunden- und Stückzähler im Bildschirm
- 1360 1 Steckdose am Kommandopult (Ausführung siehe "Netzanschluss der Maschine")



- 1380 1 Steckbuchse für tragbares Mini-Handrad ohne NOT-HALT Taster, am Kommandopult
- 1400 1 **Schaltschrankkühler** als Türaufbaugerät
- 1420 1 Signalleuchte für 3 Signale
 Signal "rot" = Störung
 Signal "weiß" = Maschine beladen
 Signal "grün" = Maschine läuft
- 1440 1 Spülpistole
- 1460 1 Ölfreie Wartungseinheit
 mit automatischem Wasserabscheider,
 Drucküberwachung der Luftversorgung
 und Feinstfiltrierung 0,01 µm für Sperrluft
- 1500 1 Zusatzeinrichtungen zur Maschine
- 1520 1 Kühlmittelpaket
- 1540 1 Späneförderer (Kratzband)
 Behälterinhalt 60 I
 Pumpenleistung 110 I/min bei 1,3 bar
 Kühlmittelreinigung über Spaltsiebkasten
 Späneförderer Auswurfhöhe 490 mm
 Späneförderer Auswurfrichtung hinten
- 1560 1 Kühlmittelanlage KF 150 / FKA 500 (für schlammbildende Werkstoffe z.B. Grauguss, GGG, Al mit Si >/= 12%)
 Behälterinhalt 500 I

ND-Pumpe 40 l/min. bei 3,0 bar bis 120 l/min bei 3,0 bar HD-Pumpe 28 l/min bei **30 bar**

Vollstromreinigung über Kompaktpapierbandfilter KF 150 mit Kühlmittelreinigung 50 µm nominal Doppelschaltfilter im HD-Kreis zum Schutz der Maschine

1580 1 Maschinenvorbereitung

für innenspülende Werkzeuge durch die Spindel nach DIN 69893 HSK-A 50. Mit Drehdurchführung an der Motorhohlwelle, Feuchtigkeitssensor zur Überwachung von Leckage, Hochdruckzuführung mit eingebautem Schmutzfänger und Strömungswächter, Magnetventil programmierbar über NC-Programm.

Wir empfehlen für die Werkzeughalter die Verwendung unseres patentierten Kühlmittelrohres mit Stecksieb. Vorteil: Verminderung der Verstopfung der Kühlmittelbohrungen in den Werkzeugen.