

Servicebericht

DMG MORI

Kunde: Brühwiler Präzision	Kunden-Nr.: 608957 Debitor: 824461	Maschinentyp: CTX 310 Maschinen-Nr.: 804294232C	Serviceauftrags-Nr.: 227100 Bestell-Nr.: Herr Brühwiler
Straße: Hauptstrasse 46 PLZ, Ort: 9507 Stettfurt		Steuerung: SINUMERIK 840 D solutionline (PCU50) NC Software: x	Servicetechniker: Peter Kipfer Einsatzleiter: wanzenrl
Staat/Provinz, Land: Schweiz		PLC Software: x Mapps	Lieferdatum: 30.05.2006 IBN-Datum: 16.06.2006
Ansprechpartner: Clemens Brühwiler Funktion / Abt.:		Netzservice angeschlossen? nein Zusätzl. Info Kein Netzwerk	Betriebsstunden: 7545 Spindelstunden: 4629
Telefon: 052/ 366 34 21 Fax: 052/ 366 34 22	Email: info@bruehwiler-praezision. ch	Fertigungsart: Kleinserien Werkstoff: gemischt	Maschinenzustand: normal Schichtzahl: 1

Datum: 30.05.2022	Letzter Einsatz: 30.08.2012	Bestellangaben: Maschine startet nicht auf	Fehler: konstant
Servicebericht: 1) durchgeführte Maßnahme, 2) Resultat PLC ist nicht hochgelaufen - Steuerung kein Hochlauf Massnahmen: - PLC Umrüsten durchgeführt - PLC von ATA-KARTE eingelesen - PLC-Daten waren NC-Daten - NC mit Daten vom 2007 überlesen! PLC von Auslieferungs-CD eingelesen - Hochlauf wieder iO. Achtung: Werkzeugliste und Programme nicht aktuell! Daten vom 2007 - Netzwerkeinstellungen aktiviert - Revolvergeometrie überprüft - Messung in Y ajusser Toleranz - Revolver Scheibe mechanisch neu ausgerichtet - Nullpunkte in X + Y ne4 vermessen Probelauf iO.			

Ø 1) Material aus PKW 2) ET-Bestellung 3) Angebot					Bemerkungen:
Menge	Eilt		Artikelbezeichnung	Identnummer	
	☐				
	☐				
	☐				

Datum	Arbeitszeit von / bis	Std.	Spesen	Hotel	Pause von / bis	Pause von / bis
30.05.2022	07:30 - 11:15	3.75			-	-
	-	0.00			-	-
	-	0.00			-	-
	-	0.00			-	-
	-	0.00			-	-
	-	0.00			-	-
	-	0.00			-	-
	-	0.00			-	-
	Arbeitszeit (gesamt)	3.75	0	0		

Status bei Besuch:	nicht betriebsbereit	nach Besuch	betriebsbereit	Folge-Einsatz	Ei.
Offenkundige Sicherheitsmängel erkennbar (s. Bemerkung)?	nein	Maschinenbackup erstellt:			

Die SERVICEcamera wurde bei diesem Serviceeinsatz nicht genutzt.

Wir bitten unsere Kunden auch dann um Bestätigung der Zeiten, wenn die Arbeiten zu unseren Lasten durchgeführt werden. Die Berechnung der Leistungen erfolgt nach den Regelungen unseres aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis und der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die wir auf Wunsch gerne übersenden. Wir bestätigen die Richtigkeit der Angaben.

30.05.2022

Datum

C. Brühwiler

Unterschrift Kunde

P. Kipfer

Unterschrift Service-Techniker

DMG MORI Schweiz AG, Sulzer-Allee 70, CH-8404 Winterthur, Tel: +41 (0) 58 611 55 55