



Burger Schloz Automobile | Sulzbacher Str. 182-186 | 71522 Backnang

RIVO GbR
Ricardo&Volker Gensberger GbR
Eichendorffstr. 99
71560 Sulzbach an der Murr

Burger Schloz Automobile
GmbH & Co. KG

Autorisierter Mercedes-Benz
PKW Verkauf
Autorisierter Mercedes-Benz
PKW, Transporter und Trucks Service

K 01 04

Bei Zahlungen und Schriftverkehr bitte angeben

Kunden-Nr.	Rechnung	Datum	Blatt
186400	0426400631	07.05.26	1 / 6

Typ	Amtl. Kennzeichen	Telefon	km-Stand	Auftrags-Nr.
SPRINTER 319 CDI	WN-VG 1201	+49 7193 9319596	51.089	426080 DJ 00
Fahrzeug-Ident-Nr.	Motor-Nr.	Erstzulassung	angenommen durch	
W1V 907733-1P-464204 5	654920-81-476913	17.08.22	Russo	07.05.26

Leistungsdatum: 07.05.26

Arbeitsumfang 01

KUNDENWUNSCH:
SAISONALER RAEDERWECHSEL
SOMMER DURCHFUEHREN

P1	BSA SAISONRADWECHSEL PREMIUM	**Festpreis**	95,80
40-1450	ALLE KOMPLETTTRAEDER AB-, ANMONTIEREN	P1	
92-4001	RAEDEREINLAGERUNG PREMIUM - STORE-NR.:16F22C	P1	
Summe Arbeitsumfang 01			95,80 *

Arbeitsumfang 02

WARTUNG/SERVICE:			
SERVICE B			
00-1696	ZUSATZ ZUM SERVICE:	8	14,20
ZUSATZBATTERIE PRUEFEN BEI			
FZG. MIT CODE E2I			
00-1610	ZUSATZ ZUM SERVICE:	3	14,20
MOTORRAUMVERKLEIDUNG UNTEN AUS			
-, EINBAUEN			
00-1646	ZUSATZ ZUM SERVICE:	2	14,20
STAUBFILTER ERNEUERN			
00-1155	SERVICE B DURCHFUEHREN	17	14,20
00-1615	ZUSATZ ZUM SERVICE: FEDERBALG	1	14,20
DER LUFTFEDERUNG PRUEFEN BEI			
FZG. MIT CODE CB2			
00-1650	ZUSATZ ZUM SERVICE:	5	14,20
KRAFTSTOFFFILTER ERNEUERN			

siehe Folgeblatt

Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KG | Sulzbacher Str. 182-186 | 71522 Backnang | T +49 7191 9664 0 | F +49 7191 9664 333
infobk@burgerschloz.de | www.mercedes-benz-burger-schloz.de
KSK Göppingen | IBAN DE77 6105 0000 0000 0411 93 | BIC GOPSDE6GXXX
KSK Waiblingen | IBAN DE68 6025 0010 0005 0048 12 | BIC SOLADES1WBN
Volksbank Stuttgart | IBAN DE49 6009 0100 0403 4450 00 | BIC VOBAD333

USt-IdNr. DE813068651
Gläubiger-Id: DE74 ZZZO 0000 4145 73
Versicherungsteuer-Nr.: 801/V20000109634

Sitz der Gesellschaft: Schorndorf | Handelsregister: Stuttgart, HRA-Nr. 281029 | p. H. G.: Burger Schloz Lorinser GmbH | Sitz der Gesellschaft: Schorndorf
Handelsregister: Stuttgart, HRB-Nr. 789982 | Geschäftsführer: Dipl.-Betriebswirt (BA) Peter Schloz, Dipl.-Ökonom Ludger Wendeler



Burger Schloz Automobile | Sulzbacher Str. 182-186 | 71522 Backnang

Burger Schloz Automobile
GmbH & Co. KG

RIVO GbR
Ricardo&Volker Gensberger GbR
Eichendorffstr. 99
71560 Sulzbach an der Murr

Autorisierter Mercedes-Benz
PKW Verkauf
Autorisierter Mercedes-Benz
PKW, Transporter und Trucks Service

K 01 04

Bei Zahlungen und Schriftverkehr bitte angeben

Kunden-Nr.	Rechnung	Datum	Blatt
186400	0426400631	07.05.26	2 / 6

Typ	Amtl. Kennzeichen	Telefon	km-Stand	Auftrags-Nr.
SPRINTER 319 CDI	WN-VG 1201	+49 7193 9319596	51.089	426080 DJ 00
Fahrzeug-Ident-Nr.	Motor-Nr.	Erstzulassung	angenommen durch	
W1V 907733-1P-464204 5	654920-81-476913	17.08.22	Russo	07.05.26

Leistungsdatum: 07.05.26

00-1769	ZUSATZ ZUM SERVICE: ALLE 2	7	14,20	
	JAHRE BREMSFLUESSIGKEIT			
	ERNEUERN			
00-1621	ZUSATZ ZUM SERVICE: LUFTFILTER	1	14,20	
	PRUEFEN N. B. ERNEUERN			
00-1701	ZUSATZ ZUM SERVICE: SCHARNIERE	1	14,20	
	HECKTUEREN SCHMIEREN			
	Zu berechnende AW-Anzahl:	45		639,00
A910 830 09 02		1	34,52	34,52
	AKTIVKOHLESTAUBFILTER			
A000 986 20 00 17	SCHEIBENWASCHMITTEL	1	3,87	3,87
A654 180 11 00		1	32,05	32,05
	TEILESATZ FILTEREINSATZ			
N007603 020101	DICHTRING	1	1,40	1,40
Q2200405	MB-ÖL 229.52	10	23,90	239,00
A654 092 00 00		1	98,50	98,50
	KRAFTSTOFFFILTEREINSATZ			
A000 989 56 05 11	BREMSFLUESSIGKEIT	1,8	22,16	39,89
A907 528 35 00	LUFTFILTER	1	32,51	32,51
A910 824 01 00		1	68,88	68,88
	TEILESATZ WISCHERBLATT			
Q1000099	MONTAGEHILFSMITTEL	1	4,90	4,90
Summe Arbeitsumfang	02			1.194,52 *
Arbeitsumfang 03	TECHN. BEANST.:			
	BATTERIE PRUEFEN			
54-1011	KURZTEST DURCHFUEHREN	3	17,50	
54-0650	BORDNETZSPANNUNG	2	17,50	
	AUFRECHTERHALTEN (BEI PRUEF-			
	UND DIAGNOSEARBEITEN)			

siehe Folgeblatt

Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KG | Sulzbacher Str. 182-186 | 71522 Backnang | T +49 7191 9664 0 | F +49 7191 9664 333
infobk@burgerschloz.de | www.mercedes-benz-burger-schloz.de
KSK Göppingen | IBAN DE77 6105 0000 0000 0411 93 | BIC GOPSDE6GXXX
KSK Waiblingen | IBAN DE68 6025 0010 0005 0048 12 | BIC SOLADES1WBN
Volksbank Stuttgart | IBAN DE49 6009 0100 0403 4450 00 | BIC VOBAD333

USt-IdNr. DE813068651
Gläubiger-Id: DE74 ZZZO 0000 4145 73
Versicherungsteuer-Nr.: 801/V20000109634

Sitz der Gesellschaft: Schorndorf | Handelsregister: Stuttgart, HRA-Nr. 281029 | p. H. G.: Burger Schloz Lorinser GmbH | Sitz der Gesellschaft: Schorndorf
Handelsregister: Stuttgart, HRB-Nr. 789982 | Geschäftsführer: Dipl.-Betriebswirt (BA) Peter Schloz, Dipl.-Ökonom Ludger Wendeler



Burger Schloz Automobile | Sulzbacher Str. 182-186 | 71522 Backnang

RIVO GbR
Ricardo&Volker Gensberger GbR
Eichendorffstr. 99
71560 Sulzbach an der Murr

Burger Schloz Automobile
GmbH & Co. KG

Autorisierter Mercedes-Benz
PKW Verkauf
Autorisierter Mercedes-Benz
PKW, Transporter und Trucks Service

K 01 04

Bei Zahlungen und Schriftverkehr bitte angeben

Kunden-Nr.	Rechnung	Datum	Blatt
186400	0426400631	07.05.26	3 / 6

Typ	Amtl. Kennzeichen	Telefon	km-Stand	Auftrags-Nr.
SPRINTER 319 CDI	WN-VG 1201	+49 7193 9319596	51.089	426080 DJ 00
Fahrzeug-Ident-Nr.	Motor-Nr.	Erstzulassung	angenommen durch	
W1V 907733-1P-464204 5	654920-81-476913	17.08.22	Russo	07.05.26

Leistungsdatum: 07.05.26

54-1109	BATTERIE DES 12-V-BORDNETZES MIT XENTRY DIAGNOSE AUF ZUSTAND PRUEFEN (NACH KURZTEST) BEFUND: I.O	1	17,50	
	Zu berechnende AW-Anzahl:	6		105,00
Summe Arbeitsumfang	03			105,00 *

Arbeitsumfang 04

	TECHN. BEANST.: BREMSE ERNEUERN			
10-6602	BREMSBELAEGE DER VORDER- UND HINTERACHSE ERNEUERN (RAEDER ABMONTIERT)	10	14,20	
42-3399	ZUSATZ ZU BREMSBELAEGE AN DER HINTERACHSE AUS-, EINBAUEN BEI FZG. MIT ELEKTRISCHER FESTSTELLBREMSE	2	14,70	
42-1020	BREMSENPRUEFSTANDSLAUF DURCHFUEHREN	3	14,70	
42-2731	BREMSSCHEIBEN DER VORDERACHSE AUS-, EINBAUEN, N. B. ERNEUERN (BREMSBELAEGE AUSGEBAUT)	8	14,70	
42-2889	BREMSSCHEIBE DER HINTERACHSE AUS-, EINBAUEN (BREMSBELAEGE AUSGEBAUT)	10	14,70	
	Zu berechnende AW-Anzahl:	33		480,10

siehe Folgeblatt

Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KG | Sulzbacher Str. 182-186 | 71522 Backnang | T +49 7191 9664 0 | F +49 7191 9664 333
infobk@burgerschloz.de | www.mercedes-benz-burger-schloz.de
KSK Göppingen | IBAN DE77 6105 0000 0000 0411 93 | BIC GOPSDE6GXXX
KSK Waiblingen | IBAN DE68 6025 0010 0005 0048 12 | BIC SOLADES1WBN
Volksbank Stuttgart | IBAN DE49 6009 0100 0403 4450 00 | BIC VOBADDE33

USt-IdNr. DE813068651
Gläubiger-Id: DE74 ZZZO 0000 4145 73
Versicherungsteuer-Nr.: 801/V20000109634

Sitz der Gesellschaft: Schorndorf | Handelsregister: Stuttgart, HRA-Nr. 281029 | p. H. G.: Burger Schloz Lorinser GmbH | Sitz der Gesellschaft: Schorndorf
Handelsregister: Stuttgart, HRB-Nr. 789982 | Geschäftsführer: Dipl.-Betriebswirt (BA) Peter Schloz, Dipl.-Ökonom Ludger Wendeler



Burger Schloz Automobile | Sulzbacher Str. 182-186 | 71522 Backnang

Burger Schloz Automobile
GmbH & Co. KG

RIVO GbR
Ricardo&Volker Gensberger GbR
Eichendorffstr. 99
71560 Sulzbach an der Murr

Autorisierter Mercedes-Benz
PKW Verkauf
Autorisierter Mercedes-Benz
PKW, Transporter und Trucks Service

K 01 04

Bei Zahlungen und Schriftverkehr bitte angeben

Kunden-Nr.	Rechnung	Datum	Blatt
186400	0426400631	07.05.26	4/6

Typ	Amtl. Kennzeichen	Telefon	km-Stand	Auftrags-Nr.
SPRINTER 319 CDI	WN-VG 1201	+49 7193 9319596	51.089	426080 DJ 00
Fahrzeug-Ident-Nr.	Motor-Nr.	Erstzulassung	angenommen durch	
W1V 907733-1P-464204 5	654920-81-476913	17.08.22	Russo	07.05.26

Leistungsdatum: 07.05.26

A910 420 73 00	1	86,45	86,45
TEILESATZ BREMSBELAG Dieses Teil enthält einen in der Liste gemäß Art. 59 Abs. 1 der Verordnung 1907/2006/EG (REACH Verordnung) aufgeführten Stoff zu mehr als 0,1 Gewichtsprozent. Nähere Informationen erhalten Sie unter svhc.daimler.com.			
A447 421 07 01	4	3,95	15,80
A907 420 81 01	1	70,51	70,51
TEILESATZ BREMSBELA Dieses Teil enthält einen in der Liste gemäß Art. 59 Abs. 1 der Verordnung 1907/2006/EG (REACH Verordnung) aufgeführten Stoff zu mehr als 0,1 Gewichtsprozent. Nähere Informationen erhalten Sie unter svhc.daimler.com.			
A639 540 15 17	1	8,64	8,64
BELAGVERSCHLEISSSENSOR Dieses Teil enthält einen in der Liste gemäß Art. 59 Abs. 1 der Verordnung 1907/2006/EG (REACH Verordnung) aufgeführten Stoff zu mehr als 0,1 Gewichtsprozent. Nähere Informationen erhalten Sie unter svhc.daimler.com.			
A906 540 15 17	2	9,20	18,40
BELAGVERSCHLEISSSENSOR Dieses Teil enthält einen in der Liste gemäß Art. 59 Abs. 1 der Verordnung 1907/2006/EG (REACH Verordnung) aufgeführten Stoff zu mehr als 0,1 Gewichtsprozent. Nähere Informationen erhalten Sie unter svhc.daimler.com.			
A447 421 08 01	4	3,95	15,80
SPREIZFEDER			

siehe Folgeblatt

Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KG | Sulzbacher Str. 182-186 | 71522 Backnang | T +49 7191 9664 0 | F +49 7191 9664 333
infobk@burgerschloz.de | www.mercedes-benz-burger-schloz.de
KSK Göppingen | IBAN DE77 6105 0000 0000 0411 93 | BIC GOPSDE6GXXX
KSK Waiblingen | IBAN DE68 6025 0010 0005 0048 12 | BIC SOLADES1WBN
Volksbank Stuttgart | IBAN DE49 6009 0100 0403 4450 00 | BIC VOBAD333

USt-IdNr. DE813068651
Gläubiger-Id: DE74 ZZZO 0000 4145 73
Versicherungsteuer-Nr.: 801/V20000109634

Sitz der Gesellschaft: Schorndorf | Handelsregister: Stuttgart, HRA-Nr. 281029 | p. H. G.: Burger Schloz Lorinser GmbH | Sitz der Gesellschaft: Schorndorf
Handelsregister: Stuttgart, HRB-Nr. 789982 | Geschäftsführer: Dipl.-Betriebswirt (BA) Peter Schloz, Dipl.-Ökonom Ludger Wendeler



Burger Schloz Automobile | Sulzbacher Str. 182-186 | 71522 Backnang

Burger Schloz Automobile
GmbH & Co. KG

RIVO GbR
Ricardo&Volker Gensberger GbR
Eichendorffstr. 99
71560 Sulzbach an der Murr

Autorisierter Mercedes-Benz
PKW Verkauf
Autorisierter Mercedes-Benz
PKW, Transporter und Trucks Service

K 01 04

Bei Zahlungen und Schriftverkehr bitte angeben

Kunden-Nr.	Rechnung	Datum	Blatt
186400	0426400631	07.05.26	5/6

Typ	Amtl. Kennzeichen	Telefon	km-Stand	Auftrags-Nr.
SPRINTER 319 CDI	WN-VG 1201	+49 7193 9319596	51.089	426080 DJ 00
Fahrzeug-Ident-Nr.	Motor-Nr.	Erstzulassung	angenommen durch	
W1V 907733-1P-464204 5	654920-81-476913	17.08.22	Russo	07.05.26

Leistungsdatum: 07.05.26

A910 421 00 00 07	BREMSSCHEIBE	2	105,01	210,02
A220 421 01 71	PASSSCHRAUBE	2	2,64	5,28
A906 540 15 17		4	9,20	36,80

BELAGVERSCHLEISSENSOR

Dieses Teil enthält einen in der Liste gemäß Art. 59 Abs. 1 der Verordnung 1907/2006/EG (REACH Verordnung) aufgeführten Stoff zu mehr als 0,1 Gewichtsprozent. Nähere Informationen erhalten Sie unter svhc.daimler.com.

A447 421 17 01	HALTEFEDER	1	15,78	15,78
A910 423 21 00 07	BREMSSCHEIBE	2	103,97	207,94
A220 421 01 71	PASSSCHRAUBE	2	2,64	5,28
A639 540 15 17		1	8,64	8,64

BELAGVERSCHLEISSENSOR

Dieses Teil enthält einen in der Liste gemäß Art. 59 Abs. 1 der Verordnung 1907/2006/EG (REACH Verordnung) aufgeführten Stoff zu mehr als 0,1 Gewichtsprozent. Nähere Informationen erhalten Sie unter svhc.daimler.com.

Summe Arbeitsumfang 04 1.185,44 *

Arbeitsumfang 05

WARTUNG/SERVICE:	
SERVICELEISTUNGEN	
92-6802 SERVICE MIT STERN	ohne gesonderte Berechnung
FAHRZEUGREINIGUNG	
Summe Arbeitsumfang 05	*

Summe Aktionen / Pakete: 95,80 *

siehe Folgeblatt

Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KG | Sulzbacher Str. 182-186 | 71522 Backnang | T +49 7191 9664 0 | F +49 7191 9664 333

infobk@burgerschloz.de | www.mercedes-benz-burger-schloz.de

KSK Göppingen | IBAN DE77 6105 0000 0000 0411 93 | BIC GOPSDE6GXXX

KSK Waiblingen | IBAN DE68 6025 0010 0005 0048 12 | BIC SOLADES1WBN

Volksbank Stuttgart | IBAN DE49 6009 0100 0403 4450 00 | BIC VOBAD333

USt-IdNr. DE813068651

Gläubiger-Id: DE74 ZZZO 0000 4145 73

Versicherungsteuer-Nr.: 801/V20000109634

Sitz der Gesellschaft: Schorndorf | Handelsregister: Stuttgart, HRA-Nr. 281029 | p. H. G.: Burger Schloz Lorinser GmbH | Sitz der Gesellschaft: Schorndorf
Handelsregister: Stuttgart, HRB-Nr. 789982 | Geschäftsführer: Dipl.-Betriebswirt (BA) Peter Schloz, Dipl.-Ökonom Ludger Wendeler



Burger Schloz Automobile | Sulzbacher Str. 182-186 | 71522 Backnang

Burger Schloz Automobile
GmbH & Co. KG

Autorisierter Mercedes-Benz
PKW Verkauf
Autorisierter Mercedes-Benz
PKW, Transporter und Trucks Service

RIVO GbR
Ricardo&Volker Gensberger GbR
Eichendorffstr. 99
71560 Sulzbach an der Murr

K 01 04

Bei Zahlungen und Schriftverkehr bitte angeben

Kunden-Nr.	Rechnung	Datum	Blatt
186400	0426400631	07.05.26	6/6

Typ	Amtl. Kennzeichen	Telefon	km-Stand	Auftrags-Nr.
SPRINTER 319 CDI	WN-VG 1201	+49 7193 9319596	51.089	426080 DJ 00
Fahrzeug-Ident-Nr.	Motor-Nr.	Erstzulassung	angenommen durch	
W1V 907733-1P-464204 5	654920-81-476913	17.08.22	Russo 07.05.26	

Leistungsdatum: 07.05.26

Summe Lohnarbeiten: 1.224,10 *
Summe Ersatzteile: 1.260,86 *

Es bediente Sie H Russo, J.

Buchen Sie Ihren nächsten
Werkstatttermin einfach
online auf www.burgerschloz.de

Kontoinhaber	
Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KG	
IBAN	BIC
DE77 6105 0000 0000 0411 93	GOPSDE6GXXX
Verwendungszweck	Betrag
KdNr. 186400 ReNr. 0426400631	3.071,10 EUR



MwSt-Satz: 19,00 %

Zwischensumme	Mehrwertsteuer	MwSt Altteile	Auslagen		Rechnungsendbetrag
2.580,76	490,34			EUR	3.071,10 *

Die Rechnung ist sofort netto Kasse zur Zahlung fällig. Ohne weitere Zahlungsaufforderung tritt nach 30 Tagen Verzug ein (§ 286 Abs. 3 BGB).

Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KG | Sulzbacher Str. 182-186 | 71522 Backnang | T +49 7191 9664 0 | F +49 7191 9664 333
infobk@burgerschloz.de | www.mercedes-benz-burger-schloz.de
KSK Göppingen | IBAN DE77 6105 0000 0000 0411 93 | BIC GOPSDE6GXXX
KSK Waiblingen | IBAN DE68 6025 0010 0005 0048 12 | BIC SOLADES1WBN
Volksbank Stuttgart | IBAN DE49 6009 0100 0403 4450 00 | BIC VOBADDE33

USt-IdNr. DE813068651
Gläubiger-Id: DE74 ZZZO 0000 4145 73
Versicherungsteuer-Nr.: 801/V20000109634

Sitz der Gesellschaft: Schorndorf | Handelsregister: Stuttgart, HRA-Nr. 281029 | p. H. G.: Burger Schloz Lorinser GmbH | Sitz der Gesellschaft: Schorndorf
Handelsregister: Stuttgart, HRB-Nr. 789982 | Geschäftsführer: Dipl.-Betriebswirt (BA) Peter Schloz, Dipl.-Ökonom Ludger Wendeler