

Stanztiegel TMZ 900x1400 mm

BJ 1986

Gesamtgewicht 5.000 kg

Sonderausstattung: gehärtete Stanzplatte 5 mm

Einseitige Stanzdruckeinstellung

Zentrale Ölversorgung (ILC Pumpe)

Schließrahmen

Tiegel ist einsatzbereit

Letzte Generalüberholung im Werk Spanien 2017

Mängel: einseitige Stanzdruckeinstellung geht etwas schwer. Laut Hersteller in Spanien, Verbindungsbuchse Mitte verschlissen. Sollte überholt werden.

Sicherheitsvorrichtung veraltet – Kippsicherheitsleiste vorne und oben funktioniert. Der Tiegel wurde mit Hilfe von seitlich angebrachten Sicherheitsschutzgitter versehen, um das seitliche Eingreifen bei Betrieb zu verhindern. Auf Grund des Baujahres, wird das von der BG akzeptiert, allerdings beanstandet. Der aktuelle Stand wäre hier ein Lasersystem, was als Abschirmung von Gefahr Dritter dient.

Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen die Maschine zu ersetzen

