



Carl Zeiss IQS Deutschland GmbH, 73446 Oberkochen

Carl Zeiss IQS Deutschland GmbH
Carl-Zeiss-Str. 22
73447 Oberkochen

Ihr technischer Ansprechpartner

Name: Mario Zoufal
Telefon:

Ihr kaufmännischer Ansprechpartner

Name: Nina Kaufmann
Telefon: +497364206337
Fax:
E-mail: info.metrology.de@zeiss.com

Servicebericht

Serviceauftragsnummer: 8583575302 / 10
Serviceart: Wartung
Fertiggestellt am: 05.06.2025

Serviceanfrage:

Lösung:

Kleine Wartung nach Arbeitsplan inkl. DAKKS Kalibrierung durchgeführt

- Y-Antrieb zeigt starke Vibrationen Optisch und nach dem Achsdat, Einstellungen zur Verbesserung sind nicht mehr möglich.
Der Y-Antrieb sollte gewechselt werden. der Antrieb kann jederzeit ausfallen.
Der Kunde ist der Zustand bekannt.
- ÜSA wurde schon bei der letzten Wartung auf Anschlag gedreht das die Maschine noch funktionsfähig bleibt. Der Kunde bestätigt dies.
- Der Messbereich musste für die DAKKS-Kalibrierung angepasst werden:
X von 0 bis 4200 mm
Y von 0 bis -1600 mm
Z von -500 bis -2100 mm
das Anpassen des Messbereiches für DAKKS wurde mit dem Kunden abgestimmt.
- KMG ist in der vorgegebenen Toleranz und wieder einsatzbereit
- Wartungsrelevante Ersatzteile erneuert
- Erforderliche Dokumentation erstellt und an den Kunden übergeben

Sitz der Gesellschaft:
73446 Oberkochen, Deutschland
Telefon: 0 73 64 20 - 6337
Internet: www.zeiss.de/imt
E-Mail: info.metrology.de@zeiss.com
DUNS: 34 320 5462

Deutsche Bank AG
IBAN: DE03 6137 0086 0214 5332 00
SWIFT code (BIC): DEUTDESS613
Handelsregister: Ulm, HRB 740 182
USt-IdNr.: DE 331 313 331
WEEE-Reg.-No.: DE 55 298 748

Geschäftsführung:
Dirk Behring



Serviceauftragsnr.: 8583575302 / 10
Datum: 05.06.2025
Seite: 2 von 3

Systeminformationen

Gerät	Standortadresse	Kundeninventarnr.	Seriennr.
PRO-T compact			135414

Pauschalen und Vertragspositionen

Produkt ID / Produkt-Beschreibung	Menge
602500-0159-100 Kleine Wartung Gruppe #24 mit Reise	1 ST
602500-0039-000 HAM - je weiterer Meter in x	2 ST
602500-0439-000 Option-HAM AkkrdKalib.L-Tracer-7mEinzel	1 ST

Materialien

Produkt ID / Produkt-Beschreibung	Menge
620800-8419-000 Lüfter MCC Raus (115V)	1 ST
000000-0118-000 Filtermatte 120x120mm F MYP-Steuersch.	2 ST
000000-0469-345 Filterpatrone 5µm LFP-D-Mini-5M,159640	1 ST
000000-0469-344 Filterpatrone 0,01µm MS4/D-Mini-LFM-A	1 ST

Bitte beachten Sie:

Zusätzlich zu den oben genannten Anreise- und Arbeitszeiten wird noch die Rückreisezeit berechnet. Diese kann allerdings erst nach dem Eintreffen des Servicemitarbeiters an seiner Basis genau berechnet werden, daher erteilt der Kunde schon jetzt seine Zustimmung zu der dann in der Rechnung gestellten Rückreisezeit. Von den oben aufgeführten Rüstzeiten werden max. 0,5 Std. pro Auftrag berechnet.
Grundlage für unsere Leistungen sind, sofern nichts anderes vereinbart, unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Im Zuge des Serviceeinsatzes wird ein Statusreport generiert, der anonymisierte Daten ohne unmittelbaren Bezug zum Betreiber, Produkten oder Teilen des Kunden enthält.
Der Kunde stimmt einer Nutzung dieser Daten zur Fehlerbeseitigung, Verbesserung unserer Messgeräte und Optimierung unserer Serviceleistungen zu.

Das Messgerät ist in Ordnung. Der Kunde erkennt die auftragsgemäße Erfüllung der Arbeiten an und hat diese abgenommen.
Werden sicherheitstechnische Einrichtungen durch den Betreiber (Bediener) manipuliert, so haftet der Betreiber.



Serviceauftragsnr.: 8583575302 / 10

Datum: 05.06.2025

Seite: 3 von 3

05.06.2025

.....

Datum

05.06.2025

.....

Datum