M1181

Mitutoyo

Lieferumfang - Abnahmebestätigung

Firma: Straße: Postleitzahl: Maschine: Crysta-Plus M544 w/TCU S/N: 46850311 Artikelnr.: Artikelnr.: Steuerung: S/N: -Rom Version: Boot: Main: J/S-Box: S/N: Artikelnr.: Temp Box: S/N: Artikelnr.: UD1 PCI 2LF 15670032 Countertype. S/N: Artikelnr.: Rechner: FUJITSU CELSIUS W520 S/N: YLTJ014987 Artikelnr.: Betriebssystem: Windows 7 Professional S/N: Artikelnr.: Monitor: kundeneigen S/N: kundeneigen Artikelnr.: Drucker: S/N: Artikelnr.: MH20i S/N: OARG73 Tastkopf: Artikelnr.: Interface: S/N: Artikelnr.: HCU: S/N: Artikelnr.: TP20 STD Force S/N: OFAP11 Taster: Artikelnr.: Taster: S/N: Artikelnr.: Wechselsystem: S/N: Artikelnr.: C-02937 19,97516 mm Kalibrierkugel: Artikelnr.: Ø: TEMP UNIT / B 51661312 Temperatur Einheit: S/N: Artikelnr.: S/N: Artikelnr.: Artikelnr.: S/N: S/N: Artikelnr.: S/N: Artikelnr.: Wir bestätigen hiermit, daß die Endabnahme an dem obengenannten Koordinatenmessgerät durchgeführt worden ist. DIN EN ISO 10360-2 22. Juni 2017 Abnahme nach: Datum: Uwe Frasch Unterschrift: Techniker Name: Unterschrift:

20.03.2015 Rev. 1.08

Eingange Masdire au 13.06.17



Kunde: Borsigstraße 8-10 41469 Neuss / Germany Straße: +49 2137 / 102 - 0 Telefon: Service Hotline 3D Messgeräte: PLZ / Ort: Hardware: +49 1805 / 102-333 +49 1805 / 102-343 Software: Telefon: Fax: Telefax: +49 2137 / 102-357 http://www.mitutoyo.de Ansprechpartner: Abt.: RL e-mail: info@mitutoyo.de Auftrags-Nr.: Kundendienstbericht Тур: Crysta-Plus M544 w/TCU Serien-Nr.: 46850311 Lfd. Nr.: 2-089906 Kd-Nr.: 19.06.2017 Rückreise am: 22.06.2017 Anreise am: AS400: 52147 Art-Nr.: 196-592 DL Nr.: Std.: von bis: 11 00 15 00 19.06.2017 3,25 ✓ Neuaufbau Aufbau/Abbau ■ Nach-/Umrüstung 09 15 17 00 20.06.2017 7,00 Inspektion Sonstiges 16 <u>30</u> 09 30 21.06.2017 6,25 ☐ Reparatur Schulung 09 00 17 00 22.06.2017 7.25 Reklamation ■ Nachschulung Umzug Vorführung lm Kaufpreis Entgeltpflichtig: ☐ ja nein \checkmark enthalten Arbeits-Fahrstunden: 11,50 23,75 Durchgeführte Arbeiten / Verlauf der Ausbildung: stunden: Auspacken der KMG und Zubehör aus den Holzkisten. Transport der KMM Inspektion gemäß den Auftragsbedingungen nach Inspektionsplan durchgeführt. Überprüfung nach ISO10360-2 und Einzeltastermessung PFTU,MPE nach der ISO10360-5 mit Werkskalibrierschein und Prüfplakette. KMG nochmal um 90° gedreht und ausgerichtet. MH20i ausgerichtet. Abnahme und Einweisung. Die Temperatur war zu hoch. Der Aufbau wurde gemäß den Auftragsbedingungen erfolgreich abgeschlossen. Aufgrund der bei der Kalibrierung vorgefundenen Umgebungsbedingungen kann die Werksspezifikation nicht bestätigt werden. Verwendungszweck: Bemerkungen: Auf saubere, trockene und ölfreie Druckluft bzw. Führungen achten. Tastermodul TP20 und Bedienungsanleitung in deutsch wird nachgeschickt. Rückführbarkeit: ✓ ja nein Arbeitszeit Std.: Ersatzteile: WV-Pauschale KM-Pauschale Erledigt: Zone: nein (siehe Bernerkung) Nächte: 22. Juni 2017 Übernachtung Datum: Techniker: 42 Ersatzteile WV Nr.: Unterschrift Kunde: Gesamt: Typ: 0

2 (2)

Rev. 2.11

Zufriedenheit mit der Gesamtlestung der Services:

Mitutoyo Deutschland GmbH