

Chiamata di manutenzione

Cliente

Nome azienda CELLI SPA
Via VIA CASINO ALBINI 605
CAP/Località 47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Interlocutore Sig.ra Elena Bagli

Carrello

Tipo ERC 212 Nr. interno carrello
Ore di esercizio 8556 Anno di costruzione 2008
Numero carrello 90288969

Rapporto di Assistenza (RA)

Nr. RA 385555408 Data 08/07/2026

I seguenti servizi sono stati forniti nell'ambito del Service Jungheinrich per il vostro carrello:

	✓	⚠	✗	⊘
Freni				
Regolare l'intraferro del freno elettromagnetico.	X			
Misurare l'intraferro del freno elettromagnetico.	X			
Impianto elettrico				
Funzionamento delle spie e degli elementi di comando	X			
Dispositivi di allarme e di sicurezza come indicato nelle Istruzioni per l'uso	X			
Usura e integrità dei contattori e/o del relè	X			
Eseguire il controllo dell'isolamento.	X			
Batteria piombo-acido: Eseguire il controllo dell'isolamento.	X			
Saldo alloggiamento e integrità del fissaggio dei cavi e del motore	X			
Usura delle spazzole in carbone	X			
Funzionamento e integrità dell'interruttore di arresto d'emergenza	X			
Danni (isolamento, collegamenti) del cablaggio elettrico e giusto valore dei fusibili	X			
Verificare il funzionamento dei contattori e/o del relè.	X			
Pulire il motore con aria compressa.	X			
Alimentazione				
Batteria piombo-acido: Misurare la densità dell'acido e la tensione batteria.	X			
Il funzionamento e l'integrità del bloccaggio batteria e del fissaggio batteria	X			
Batteria piombo-acido: Fissaggio e integrità della batteria, del cavo batteria e dei connettori delle celle	X			
Integrità, funzionamento e corretto fissaggio delle spine batteria	X			
Batteria piombo-acido: Correggere il livello dell'acido della batteria con acqua demineralizzata.	X			
Aquamatik: Funzionamento e tenuta dei tappi Aquamatik, dei collegamenti dei tubi flessibili e del galleggiante	X			
Aquamatik: Funzionamento e tenuta dell'indicatore di flusso	X			
Batteria piombo-acido: Pulire e ingrassare i poli delle batterie.	X			
Batteria piombo-acido: Pulire la batteria.	X			
Trazione				
Rumori o perdite al riduttore	X			
Usura e danni dei cuscinetti e del fissaggio della ruota	X			
Tenuta e funzionamento del sistema idraulico delle ruote stabilizzatrici e dei cilindri di comando	X			
Usura, integrità e fissaggio delle ruote	X			
Usura e integrità della meccanica del cuscinetto della trazione di marcia	X			
Telaio e carrozzeria				
Saldo alloggiamento del fissaggio del montante	X			
Leggibilità, completezza e plausibilità delle targhette	X			

✓ : OK

⚠ : Guasti riparati

✗ : Necessita riparazione

⊘ : Non rilevante



Fissaggio e integrità dei collegamenti a vite e del telaio	X
Integrità della piattaforma (fissa) operatore	X
Integrità del vetro protettivo o della griglia di protezione	X
Danni e perdite del mezzo di movimentazione	X
Presenza, corretto fissaggio, funzionamento, grado di sporcizia e integrità del dispositivo di protezione nei punti di schiacciamento e taglio	X
Verificare il corretto fissaggio, il funzionamento e la sicurezza dei cofani e dei rivestimenti, e dei supporti.	X
Controllare il funzionamento della piattaforma operatore.	X
Controllare il funzionamento e l'integrità del ritorno automatico in posizione della piattaforma.	X

Movimenti idraulici

Usura e integrità dei pattini di scorrimento e degli agganci	X
Usura e integrità dei rulli del montante e delle relative superfici di scorrimento	X
Gioco laterale dei montanti e della piastra portaforche	X
Regolare le catene di carico.	X
Funzionamento dell'impianto idraulico	X
Fissaggio integrità del cilindro e degli steli del pistone	X
Correggere il livello dell'olio idraulico.	X
Controllare l'abbassamento di emergenza.	X
Usura, tenuta, integrità, deformazione, corretto fissaggio e torsione di flessibili, tubi e collegamenti	X
Funzionamento, leggibilità, completezza e plausibilità degli elementi di comando del sistema idraulico ed delle relative targhetze	X
Verificare e regolare la valvola limitatrice di pressione.	X
Presenza e saldo alloggiamento in sede degli arresti meccanici del montante e delle forche	X
Lubrificare le catene di carico.	X
Integrità e usura degli elementi di fissaggio delle catene di carico e dei perni catena	X
Regolare i pattini di scorrimento.	X
Verificare che i sensori di sollevamento sul montante siano funzionanti.	X

Servizi concordati

Lubrificare il mezzo di movimentazione secondo lo schema di lubrificazione.	X
Eseguire il collaudo al termine della manutenzione.	X
Eseguire un giro di prova con carico nominale o con carico specifico del cliente.	X

Sterzo

Controllare il funzionamento del ripristino timone.	X
---	---



Report cumulativo

Appuntamento
08/07/2026

Intervento presso

CELLI SPA
VIA CASINO ALBINI 605
47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

Pagina
1/1

Codice cliente
58294091

Filiale JH responsabile
Jungheinrich Italiana S.r.l.
Via R. Bacchini, 2
40026 Imola (BO)
Fil. Bologna - Team 4
Tel. 800910818
Fax
bologna@jungheinrich.it

Qui vengono attivate le firme per gli RA elencati nella parte seguente.

Nr. RA	Numero d'ordine	Numero carrello	Denominazione del numero di serie	Nr. interno carrello	Tipo intervento
385551495	PCE24018230	FN418635	EFG 110; 550 Ah, MP		Manutenzione
385555408	PCE24018230	90288969	ERC 212		Manutenzione
385555409	PCE24018230	90299399	EJC 110		Manutenzione
386342125		FN374623	EKX;513		Riparazione
386395307	PCE24018230	FN374075	EFG 215; 460 Ah, MP		Manutenzione

Documento	N° documento	Nr. RA	Tipo intervento
Maintenance report	1	385555409	Manutenzione
Maintenance report	2	385551495	Manutenzione
Maintenance report	3	386395307	Manutenzione
Maintenance report	4	385555408	Manutenzione

Confermiamo che le forniture ed i servizi di cui sopra sono stati oggi forniti da Jungheinrich.

CELLI SPA
mattia del chierico

Tecnico
2518 MORCIONI Cesare

N.B. - Il committente ha l'obbligo di firmare il Rapporto Assistenza ed eventuali bolle allegate presentate dal ns. personale, al fine del rilievo delle prestazioni. Nel caso che il committente non adempisse all'obbligo predetto, saranno ritenute comunque valide le prestazioni indicate sul Rapporto Assistenza.

TRASCORSI 8 GIORNI DALL'AVVENUTA PRESTAZIONE NON SI ACCETTANO RECLAMI DI NESSUN TIPO.

Le prestazioni dei ns. Tecnici vengono addebitate alle tariffe vigenti per l'anno in corso. Eventuali aggiornamenti che dovessero intervenire verranno comunicati tempestivamente.

Jungheinrich Italiana S.r.l., Via Amburgo, 1 - 20088 Rosate MI - Telefono 02 908711 - Telefax 02 908712335 -

E-Mail sede@jungheinrich.it - www.jungheinrich.it

R.E.A Milano N. 513231 del 10/02/1958 - Cod. Fisc./P.IVA/Nr. Iscrizione 00868800152 - Cap. Soc. Euro 6.000.000 i.v.

Numero Iscrizione al Registro Pile e Accumulatori IT09070P00001351