

Auftrag: 25-05826

Kunde:
Palma GmbH & Co. KG

Hersteller YALE
Modell / Kd.-Gerätenr. ERP16VTSWB /
Serien-Nr. / Baujahr G807B12411T / 2019
Betriebsstunden 462

	Nr.	Zustand	Messung / Bemerkung / Kommentar
1. Hubwerk			
Gabeln: Dicke am Gabelknick	1.1	nv	
Bleibende Verformung	1.2	i.O.	
Risse am Knick und Aufhängung	1.3	i.O.	
Ketten: Länge über mind. 6 Teilungen	1.4	i.O.	
Hubgerüst / Rollen	1.5	i.O.	
2. Fahrtrieb und Bremsen			
Auspuff Prüfung bei Dieselfahrzeugen	2.1	nv	
Betriebsbremse, Bremsleistung	2.2	i.O.	
Parkbremse, Bremsleistung	2.3	i.O.	
Bremssystem an Deichsel	2.4	nv	
Bremssystem	2.5	i.O.	
Räder und Reifen	2.6	i.O.	
Motor / Getriebe	2.7	i.O.	
3. Fahrersitz und Bedienelemente			
Fahrrückhaltesystem	3.1	i.O.	
Sitzbefestigung	3.2	i.O.	
Lenksystem	3.3	i.O.	
Bedienelemente und Beschilderung	3.4	i.O.	
4. Elektrische Ausrüstung			
Batteriezustand	4.1	i.O.	
Batteriebefestigung	4.2	i.O.	
Batterie Daten	4.3	i.O.	
Sitzschalter oder Abschaltvorricht.	4.4	i.O.	
Notausschalter	4.5	i.O.	
Sicherheitstrennschalter	4.6	i.O.	
Elektrische Verdrahtung u. Sicherung	4.7	i.O.	
Sicherheitsschalter an Deichsel	4.8	nv	
5. Hydraulisches System			
Hubsystem Kriechtest	5.1	i.O.	
Neigesystem Kriechtest	5.2	i.O.	
Leckage und Beschädigung	5.3	i.O.	
6. Fahrzeugrahmen und Sicherheitsausr.			
Befestigungspunkte	6.1	i.O.	
Rahmen und Sicherheitsausrüstung	6.2	i.O.	
Anhängekupplung	6.3	i.O.	
Bodenöffnungen an Treibgasstaplern	6.4	nv	
Haubenverriegelung	6.5	i.O.	
7. Verschied. u. Sonderausstattung			
Beschilderung	7.1	i.O.	
Bedienungsanleitung	7.2	i.O.	
Anbaugeräte	7.3	i.O.	
Zusatzrüstung	7.4	i.O.	
8. Fahrzeuge m. hebb. Fahrerplatz			
Sicherheitsfkt. gemäß Prüfliste d. Herstellers	8.1	i.O.	

Einem Weiterbetrieb stehen Bedenken - nicht - entgegen.
Eine Nachprüfung ist - nicht - erforderlich.
Mängelbeseitigung / Angebot durch Kunden ist gewünscht.

Prüfdatum: 30.09.25

Nächster Prüftermin: 10/2026

Unterschrift Sachkundiger
(Name: Kissel)

Unterschrift Kunde (Name: Bernd Palma)