

RIF.1258 RIMORCHIO BIGA CARLUX – 2001 – CASSONE CENTINATO ALZA/ABBASSA IDROELETTRICO COPRI/SCOPRI



Dettagli Auto

RIF. 1258	Condizione Usato	Categoria Biga
Marca CARLUX	Anno 02/07/2001	Numero Assi 2
Portata utile 13700	Tipo di Pneumatici 315/60 R 22.5	Massa complessiva 20000
Lunghezza Totale 9.74	Lunghezza Carrozzeria 7.80	Lunghezza Interna 7.73
Altezza Interna 2.85	Larghezza Totale 2.55	Larghezza Interna 2.46

Caratteristiche

- ✓ Ruota di scorta
- ✓ Sospensione full pneumatica
- ✓ ABS

2 CASSETTI PORTA OGGETTI DI CUI 1 IN ACCIAIO INOX

ALZA/ABBASSA IDROELETTRICO