


A		IDENTIFICACIÓN DA ESTACIÓN ITV E DO VEHÍCULO													
 SUPERVISION Y CONTROL, S.A.U. Entidade concesionaria da Xunta de Galicia Consellería de Economía e Industria			 INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHICULOS		(3) ESTACIÓN Nº: 3603-Villagarcía TELÉFONOS: 981903000 ENDEREZO: Polígono Ind. Trabanca-Badiña, Rúa de Patiño, 27,29 36600 VILAGARCIA PONTEVEDRA										
TIPO INSPECCIÓN: (801) Inspec. Periódica obrigatoria				(8) DATA PRÓXIMA INSPECCIÓN 01/02/2027		DATA INSPECCIÓN 07/07/2026		DATA EMISIÓN 07/07/2026		INFORME N.º 26000042295					
MARCA E TIPO: SUNSUNDEGUI T3S4C			CONTRASINAL HOMOL. e9*NKS*1048*09			(1)NÚMERO BASTIDOR WEB63440211000754			(2)MATRÍCULA ACTUAL 9044JMZ (E)						
DATA 1ª MATRIC. 06/04/2016		CLASIF. 12 04		(5)CATEGORÍA M3		(4)LECTURA KM / HORAS 547126		Nº DE FACTURA 26AL0001810		TARIFA 66,23 €		LIÑA 3			
B															
ALCANCE (*) E TRAZABILIDADE DA INSPECCIÓN															
Insp 0319 : 2.02,2.07,2.11,2.13,3.10,5.01,6.03,6.05,6.08,6.11,6.12,6.15,6.16,6.17,6.18,6.19,6.20,7.01,7.02,7.03,7.04,7.05,8.01,8.02,8.03,8.04,9.01,9.02,9.03,9.04,10.03,10.04,10.05,10.06, Insp 6518 : 1.01,1.02,1.03,2.02,2.04,2.05,2.07,2.08,2.09,2.12,2.13,3.01,3.02,3.05,3.06,3.08,3.09,3.10,4.01,4.02,4.03,4.04,4.05,4.06,4.07,4.08,4.09,4.10,4.11,4.12,4.15,4.16,5.03,6.01,6.03,6.05,6.07,6.08,6.09,6.10,6.15,7.01,7.02,7.05,8.02,8.03,8.04,9.01,9.02,9.03,10.04,10.05,10.06,															
Os códigos anteriores corresponden aos aplicables ao vehículo inspeccionado. Os que non aparecen na relación ou ben non son aplicables ao tipo de vehículo ou ao tipo de inspección. (*) A información das unidades de inspección atópanse no reverso do informe.															
EQUIPOS DE MEDICIÓN															
PROBA		EMISIÓN		FREADA		ALINEACIÓN		LIMITACIÓN DE VELOCIDADE		RUIDOS		DINAMÓMETRO		BÁSCULA	
IDENTIFICACIÓN		---		045590		045610		---		---		073065		065641	
C															
MEDICIÓN EFECTUADAS DURANTE A INSPECCIÓN															
EMISIÓN		OPACIDADE		CO ralenti (%vol)		CO ralenti acelerado (%vol)		Lambda λ							
		--- m ⁻¹		--- %		--- %		---							
FREADA		SERVIZO		F _i : #22,19/#27,74kN		F _d : #21,60/#25,20kN		DECELEROM.							
		SOCORRO		---kN		---kN		---							
		ESTACIONAM.		F _i : ---/19,99kN		F _d : ---/20,90kN		--- m/s ²							
LIMITACIÓN DE VELOCIDADE				--- km/h		RUIDOS		--- dB		ALINEACIÓN		---3 m/Km			
FORZA PECHE PORTAS F(MAX)		P1 127 N		P2 183 N		P3 --- N		P4 --- N		BÁSCULA		5580/9387 Kg			
D															
(6)RELACIÓN DOS DEFECTOS ATOPADOS NA INSPECCIÓN															
INSP.		(6) UNIDADE		(6) DESCRIPCIÓN DO DEFECTO								(6) CUALIFICACIÓN			
6518		05.03		EMISIÓN CONTAMINANTES / Vehículo motor de encendido por compresión								LEVE			
		10.03		651. Nin distancia nin tempo dende activación de MIL están dispoñibles.....											
0319				OUTROS / T. escolar e de menores (Sinalización e distintivos)											
				2. (Pictograma. Dispositivo luminoso non funciona/non existe) Incumple R.D.											
				443/01 art.5 p.2 / Traseiro.....								LEVE			
E															
(7)RESULTADO DA INSPECCIÓN (de conformidade co artigo 9)															
(7) FAVORABLE Data límite próxima inspección: 01/02/2027 (9) C.V.E.: 36032- 60000- 42295- 40033- 83150						INSPECCIONADO POR:		REVISADO POR XEFE DE LIÑA:							
						6518/0319		0319							
						FOLLA:		APROBADO POR XEFE DE ESTACIÓN:							
1/1		5816													
☐ AUTOREPARACIÓN						RAZÓN SOCIAL / NIF DO TALLER									
OBSERVACIONES:															
(*) Forzas max. de freado extrapoladas.(#) Forzas max. de freado non extrapoladas															

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha de Inspección: 03/04/2017
Valedera hasta/por: 03/04/2018
Nº Inf.: 360317000019360



9044JMZ

Fecha de Inspección: 30/09/2021
Valedera hasta/por: 06/04/2022
Nº Inf.: 360321000060757

9044JMZ

KM: 340604

0216

Fecha de Inspección: 27/03/2018
Valedera hasta/por: 27/03/2019
Nº Inf.: 360318000019032

9044JMZ

KM: 139556

0290

Fecha de Inspección: 15/03/2019
Valedera hasta/por: 27/03/2020
Nº Inf.: 150219000013824

9044JMZ

KM: 208145

Fecha de Inspección: 20/05/2020
Valedera hasta/por: 27/03/2021
Nº Inf.: 360320000018321

9044JMZ

KM: 291422

Fecha de Inspección: 22/03/2021
Valedera hasta/por: 06/10/2021
Nº Inf.: 360321000018288

9044JMZ

KM: 318764

Reformas en el vehículo / Diligencia de venta

HOJA ADICIONAL DE TARJETAS ITV

N.º 8760820

N.º de bastidor: WEB63440211000754

N.º de matrícula: 9044JMZ

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado precedente: 0083399 / 2015/0036



INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha:	Fecha:	Fecha:
FAVORABLE 9044JMZ Inf: 23000073969 Km/Hrs: 455529 ITV - 3603	FAVORABLE 9044JMZ Inf: 25000041458 Km/Hrs: 524445 ITV - 3602	FAVORABLE 9044JMZ Inf: 26000002382 Km/Hrs: 535768 ITV - 3603
FAVORABLE 9044JMZ Inf: 24000030491 Km/Hrs: 474337 ITV - 3603	FAVORABLE 9044JMZ Inf: 26000002382 Km/Hrs: 535768 ITV - 3603	FAVORABLE 9044JMZ Inf: 26000004295 Km/Hrs: 547126 ITV - 3603
FAVORABLE 9044JMZ Inf: 240000475302 Km/Hrs: 484690 ITV - 3603	FAVORABLE 9044JMZ Inf: 26000002382 Km/Hrs: 535768 ITV - 3603	FAVORABLE 9044JMZ Inf: 26000004295 Km/Hrs: 547126 ITV - 3603
FAVORABLE 9044JMZ Inf: 25000004524 Km/Hrs: 502677 ITV - 3603	FAVORABLE 9044JMZ Inf: 26000002382 Km/Hrs: 535768 ITV - 3603	FAVORABLE 9044JMZ Inf: 26000004295 Km/Hrs: 547126 ITV - 3603