

Tätigkeitsbericht

Werk
SQUAREGruppe
SERVICE-DETechniker
FROSTEinsatz-Nr.:
8364753Fall-Nr.:
10134101Seite:
1/1

Maschine	Nummer S0711Q0147	Typ TruPrint 1000 (G01)
Kunde	Firma Syddansk Erhvervsskole Herningsholm	Kundennummer: 972155
	Straße: Lillelundvej 21	PLZ: 7400
	Ort: Herning	Land: DK
Auftragsdaten	Kunden-Nr.:	SAP Service-Nr.:
	SAP Konsi-Nr.:	SAP Ersatzteil-Nr.:
Kontakt	Gesprächspartner: Kasper Moesgaard	Telefon: 4572134500
Reisekosten	Reisebeleg ():	Übernachtungen: 0
	à ():	Verpflegung
	PKW Anreise (km): 108	Rückreise (km): 108
Betriebsstunden	Datum: 26.01.2026	NC: 19426
	Resonator / HD-Pumpe 1: 19450	Strahl ein / HD-Pumpe 2: 1634
Sicherheitsmängel		
Anmerkung Kunde		

Zeiten

Datum	Anfang Reisezeit	Arbeitszeit		Ende Reisezeit	Dauer		Pausen		Einsatz-Nr.	passive Reisezeit
		von	bis		Arbeit	Reise	Arbeit	Reise		
26.01.2026	07:30	09:00	15:15		05:30	01:30	00:45		8364753	

Tätigkeiten

Pos	Schadensbild	Objektgruppe	Objektteil	Einsatzcode	Produktfehler		i.O. J/N	Stunden
1	Problem Maintenance according to Checklist				Ursache unknown		Ja	05:30
	Behebung Maintenance according to Checklist was carried out.							

26.01.2026

Datum

Unterschrift des Technikers

Unterschrift des Kunden

Name Kunde