

Nachweis über die Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO



Datum 26.03.2026 13:20:42

BIV am Standort, LKW Service Gottschalk GmbH

Neersenerstraße 7, 41564 Kaarst

Tel: 02131/69028 / Fax: 02131/668246

Messprogramm: Diesel (Leitfaden 6)
Fahrzeug: Iveco Motortyp HA1V2431A
 Amtliches Kennzeichen: NE K2069
 Fahrzeug-Ident-Nr.: WJMA1VJ100C102020

Kraftstoffart: Diesel
Emissionsklasse:
 Schlüsselnummer zu 1 / Feld 14.1: 0671**
 Schlüsselnummer zu 2 / Feld 2.1: 7691
 Schlüsselnummer zu 3 / Feld 2.2: 000
Erstzulassung: 25.03.2003

Kilometerstand: 210191

Messergebnis	Einheit	Min.	Max.	Gemessen	Ergebnis
Konditionierung					
Motortemperatur	°C				
Anzahl		70 #		70 #	I.O.
Reinigungsgasstöße (H)		0 #	0 #		I.O.
Drehzahl					I.O.
Reinigungsgasstöße	1/min	3000 #			I.O.
Gasstoßmessung					
Messzeitanteil (tx)	s				
Messmodus				1.50	
Sondenausführung				B	
Trübungsmittelwert (H)	1/m			2	
Trübungsbandbreite	1/m		1.17 #	0.00	I.O.
Gasstoß			0.5	0.00	I.O.
1				0.00	I.O.
Ergebnis					
Funktionsprüfung Abgas	i.O.				
Gesamtergebnis	BESTANDEN				
Erläuterungen					

Hinweis

Dieser Nachweis ist bis spätestens Ende des folgenden Kalendermonats bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Mängel der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie) die behoben wurden :
 Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie :

Nein

Gerät

Bedienerführung AVL DiTEST GmbH DSS AU-DE

Solldaten

AU-Messgerät AVL DiTEST GmbH AVL DiSmoke 480

Version

V6.8 LF6 06/2023, CRC: FAF9

III/2023

V2.5 07/2011, [SN: 15109]

Kontroll-Nr:

NW-5-12-0002-32

Prüfer

Peter Thissen

verantwortliche Person

Peter Thissen

Unterschrift

LKW-SERVICE
 Gottschalk GmbH

Neersener Str. 7, 41564 Kaarst

Nachweis-Siegel mit Prägenummer

