

Ihr KÜS-Partner:
B.Eng. Jochen Esser
Otto-Hahn-Straße 2
41569 Rommerskirchen
Tel.: 02183-414959

Maria Kathmann
An der Untermühle 1
41516 Grevenbroich

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU / Roadworthiness certificate according to 2014/45/EU



(1) Fz.-Ident-Nr.: WJMA1VJ100C102020	(4) Laufleist. abgelesen: 210191 km	ZGM: 18000	Bericht-Nr.: X184779531
(2) Amtl. Kennz.: D NE-K2069	(5) Fz.-Art: 002200 - LKW KIPPER OFF.KASTEN		Expresscode: U7TAoFFJ
(3) Prüfdatum: 26.03.2026 / 13:20	Aufbau-Art: M.LADEGERAET		Kennnummer: E0068005
(3) Prüfort: 41564 Kaarst	Hersteller: 7691 - IVECO-MAGIRUS		U-Stelle: 1075AE
Neersener Str. 7	Fz.-Typ: 000000 - HA1V2431A		Auftrag: 1075
	Erstzul.: 03/2003	letzte HU: 03/2025	

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.

Die nächste HU ist fällig im März 2027.

Die SP-Marke war bereits angebracht. Die nächste Sicherheitsprüfung ist fällig im September 2026.

Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.

		Kraft [daN]		Druck	Achsannteil [%]		Ergebnis
		Ref.Wert	Links	Rechts	Ist	Min	
Betriebsbremsanlage:	1. Achse	1.934	1.365	1.266	3,2	48,8	I.O
	2. Achse	1.934	1.354	1.410	3,2	51,2	I.O
Feststellbremsanlage:			Links	Rechts			
	2. Achse	Blockiert	1.262	1.544			
Abbremsung: 16 %							

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel (OM)

HU-Plakette:
angebracht
(8) nächste HU:
März 2027
(8) nächste SP:
September 2026

(9) Ihr Prüferingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Detlef Kleinofen

E0068005



Seite 2 von 2 zu Bericht Nr. X184779531

Das Abgasverhalten wurde am 26.03.2026 durch die Werkstatt mit der Nr. NW-5-12-0002-32 überprüft.

Bemerkungen

Öffnungszeiten: Montag - Freitag: 08:00 Uhr - 11:30 Uhr
13:00 Uhr - 17:30 Uhr
Samstag: 09:00 Uhr - 12:30 Uhr

Durch die DAkKS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-IS-11290-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang



Der digitale Untersuchungsbericht kann i.d.R. innerhalb von 24h, spätestens innerhalb von 14 Tagen beim Kraftfahrt-Bundesamt oder über den QR-Code abgefragt werden.
DUBSuchID: FKYL9HLVSI3 Prüfberichtsnummer: X184779531 Überwachungsorganisation: 2017 - KÜS
<https://www.kba-online.de/dub/#/zugriffsdaten/FKYL9HLVSI3/X184779531/2017>

(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung

Entgelt Fahrzeuguntersuchung:	146,00 EUR
Endsumme netto: 122,69 EUR; 19% USt: 23,31 EUR	
Endsumme	146,00 EUR

Die Untersuchung wurde im Namen und für Rechnung des KÜS e.V. durchgeführt.
USt-Id Nr.: DE162499068
Entgelt beinhaltet den Aufwand für die Bereitstellung für Vorgaben nach Nr. 1
Anlage VIII StVZO. (Version 4 28 12 6)