

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-IS-11019-01-00)

Betreuende Niederlassung:
Robert-Koch-Str. 3, 82152 Planegg
Tel.: 089/89924-0 Fax: 089/89924-150



Hamburgs OHG
Am Neuland 4
82347 Bernried

(1) FIN WMA03VUY6K9009954
(2) Kennz. D WM BD330
(3) Prüfart 82347 Bernried am Starnberger See
Am Neuland 5, 16.09.2025
(4) km-St. 63879
(5) Fz-Kl. N1 Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t
Aufbau BB Van
Herst. 1516 MAN Truck & Bus
Typ AYO SYN1E
Var. 49278 SYCB8BDVAV3
Vers. NH350VSFA89Q001627MM0C3DOMAN
zGM 3500 kg
EZ 02.05.2019
Dat. letzt. HU 06/2023
Prüfart-Nr. 0213346418

Nachkontrolle zur Hauptuntersuchung gemäß
§ 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P076854006510
vom 16.09.2025, 15:53
zu Berichts-Nr. P076854006484
HU-Prüfziff. X3E2DEMF 2015 D Stuttgart
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
D WM BD330
nächste HU fällig September 2027

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

- (7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
- (8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im September 2027.

(9) DEKRA
Ihr Prüferingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Schweickhardt
Stempel und Unterschrift



Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Systemdaten Stand: 4.28.5-2

Quittung Nr. 7685400000005981
Leistungsdatum 16.09.2025

Pers. Nr. 0002397

DEKRA Automobil GmbH	1. NK zu Hauptuntersuchung nach §29	22,00	EUR
Handwerkstraße 15	2. Vergütung gem. Anl.VIIIb zu §29 StVZO	10,00	EUR
70565 Stuttgart	Gesamtbetrag ohne MwSt	26,89	EUR
USt-IdNr. DE811297970	MwSt 19%	5,11	EUR
	Gesamtbetrag inkl. MwSt	32,00	EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V.
akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-IS-11019-01-00)

Betreuende Niederlassung:
Robert-Koch-Str. 3, 70565 Planegg
Tel.: 089/89924-0 Fax: 089/89924-150



(1) FIN WMA03VUY6K9009954

(2) Kennz. D WM BD330

(3) Prüfort 82347 Bernried am Starnberger See
Am Neuland 5, 11.09.2025

(4) km-St. 63871

(5) Fz-Kl. N1 Fz.z.Gü.bef. b. 3,5 t

Aufbau BB Van

Herst. 1516 MAN Truck & Bus

Typ AYO SYNIE

Var. 49278 SYCB8BDAVAV3

Vers. NH350VSFA89Q001627MM0C3DOMAN

zGM 3500 kg

EZ 02.05.2019

Dat. letzt. HU 06/2023

Prüfort-Nr. 0213346418

Hamburgs OHG
Am Neuland 4
82347 Bernried

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P076854006484
vom 11.09.2025, 15:02
Seite 1 von 1

Ergebnis:
erhebliche Mängel

D WM BD330

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(6) Festgestellte Mängel:

(7) an Ihrem Fahrzeug wurden erhebliche
Mängel festgestellt.

-5.3.1b (EM)

(8) Eine Wiedervorführung innerhalb eines
Monats (bis zum 13.10.2025) ist
erforderlich.

Feder 1. Achse links gebrochen

(9) DEKRA

Ihr Prüferingenieur

Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Schweickhardt

Stempel und Unterschrift



Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Die Abgasuntersuchung wurde von der
anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr.
BY-4-04-3155-13 am 11.09.2025 durchgeführt
und wird Ihnen gesondert berechnet.

Messwerte

Bremsanlage

BBA

FBA

li.	re.	B	Anf.	F	min	Ant	Ant	min	li.	re.
Achse	daN	daN	daN	%	%	daN	daN		daN	daN
1	304	290	28,0	190	66,2	44,8				
2	309	291	55,0	211	33,8	25,2			247	317

Abbremung

z 16.1%

Systemdaten Stand: 4.28.5-2

Quittung Nr. 768540000005957

Leistungsdatum 11.09.2025

Pers. Nr. 002397

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
USt-IdNr. DE811297970

- Hauptuntersuchung nach § 29 (ohne AU)
 - Vorgaben nach Nr. 1 Anlage VIIIa StVZO
 - Zuschlag gem. Anm. 8 zu Nr. 413 GebOst
 - Vergütung gem. Anl. VIIIb zu § 29 StVZO
- Gesamtbetrag ohne MwSt
MwSt 19%
Gesamtbetrag inkl. MwSt

99,81 EUR
1,19 EUR
20,00 EUR
10,00 EUR
110,08 EUR
20,92 EUR
131,00 EUR

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwachungsorganisation