

## ÜBERWACHUNGSBERICHT

gemäß Druckgeräteüberwachungsverordnung (DGÜW-V)

Art	TÜV-Nummer	Fabriks-Nr.	Aufstellort/Bezeichnung
DK	203138	7722605009773.104	Hauptstraße 43, A-4642 Sattledt - Kesselhaus Kessel 1 / Dampferzeuger mit Eco & Rohrftg.

**Sind zusätzliche, über die in den FM-INE-PE-ALL-0000 und FM-SCC-HBa beschriebenen Gefahren vorhanden?**

Nein, daher keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich  Ja, eine zusätzliche Gefährdungsermittlung ist erforderlich und wurde durchgeführt

**Unparteilichkeit der Inspektoren:**

Die Unparteilichkeit gemäß der KRL 006 ist gegeben.

**Untersuchungsmaßnahme am Druckgerät: IU - Innenuntersuchung**

	nicht erforderlich	Mängel	ohne Beanst.
<b>AU Äußere Untersuchung</b>			
Kennzeichnung und Dokumentation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Äußerer Zustand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Art der Aufstellung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Funktion sicherheitsrel. Ausrüstung <u>SV-100435763-065 - 13 bar</u> (SV, BosB, Wasserstand, inkl. Plombierung, Kennzeichnung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prüfungen nach Maßnahmenkatalog	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>IU Innere Untersuchung</b>			
Druckbeanspruchte Wandungen bei DB	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wasser- u. dampfberührte Teile bei DK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rauchgasstrom (Vorwärmer, Verdampfer, Überhitzer,...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aufzeichnungen Inhaltsstoff (z.B. Speisewasser)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Prüfungen nach Maßnahmenkatalog	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Ergänzende Prüfung(en)</b>			
<u>BOSB-Prüfung vom 22.11.2023 eingesehen</u>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Brennerprüfung vom 20.04.2023 eingesehen</u>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Ergebnis der durchgeführten Überwachung**

Das Druckgerät ist für den weiteren Betrieb geeignet.  Ja  Ja, bei Mängelbehebung bis  Nein

Prüfberichte über Prüfungen nach Maßnahmenkatalog, ergänzende Prüfungen oder AT, werden dem Prüfbuch beigeheftet.  
 Die Anforderungen des Genehmigungsbescheides sind nicht Gegenstand dieser Überwachung.

**Art und Termin der nächsten Überwachungsmaßnahme:**

AU - Außenuntersuchung

Termin: 2024

**Bemerkungen:**

Aufzeichnungen Speise- und Kesselwasser eingesehen - ohne Beanstandung

Sattledt, 21.12.2023

Ort/Datum

Dipl.-Wirt.Ing. Markus Thurner, MSc

Inspektionsstelle  
 TÜV AUSTRIA GMBH

