

Prüfprotokoll Sicherheitsprüfung	Kontroll-Nr. der prüfenden Stelle:	SP-FS 1-01-3012	 Deutscher Akademischer Kraftfahrzeug- Inspektorat
Feld für zusätzliche Eintragungen / Halter		Amthliches Kennzeichen	Erstzulassung
Flex Trans Leipzig GmbH		L-FT 507	05/22
Feld für zusätzliche Eintragungen / Straße		Fahrzeug-Identifizierungsnummer	Letzte HU
Torgauer Straße 76 a		NM0KCXTP6KNT99994	03/26
Feld für zusätzliche Eintragungen / PLZ Ort		Fahrzeug-Hersteller	KBA-Schlüssel
04318	Leipzig	SONST.KFZ.HERSTELLER	N3BC 0901 00000000
Prüfdatum	Uhrzeit	Fahrzeug-Typ/Variante/Version	
02.10.2026	11:00	F-MAX	
km-Stand		Fahrzeug-Klasse	
522.551		Fz.z.Gü.bef. > 12 t Sattelzugmaschine	
Hinweis			
SP konnte trotz rechtzeitig erteiltem Auftrag nicht fristg. durchgeführt werden.			

Bremsreferenzwerte (Bezugsbremskräfte, Bremsdruck)								
Achse	Brems- druck [bar]	Bremskraft BBA links [daN]	Bremskraft BBA rechts [daN]	unglm. Wirkung BBA [%]	Bremskraft BBA Summe [daN]	Mindest- abbremung [daN]	Bremskraft FBA [daN]	unglm. Wirkung FBA [%]
1	3,00	1.000,00	1.100,00	9,1	2.100,00	1.601,03		
2	2,70	750,00	800,00	6,2	1.550,00	1.307,41	1.400,00	13,3
Abbremung		BBA:		i.O.	FBA:		blockiert	
Innere Untersuchung der Radbremse:				☐ vorgeschrieben/notwendig	☐ durchgeführt			

FESTGESTELLTE MÄNGEL

1 Sicherheitsprüfung 2 Nachprüfung zu SP d. aaSop / PI, Bericht Nr.: 3 Nachprüfung zu SP d. anerk. Werkst., Kontr.-Nr.: vom	Sonstige Mängel nach Ziff. 2.8 der SP-RL. / Anmerkungen:
Mängel 1 ohne festgestellte Mängel 2 es wurden Mängel festgestellt 3 unmittelbare Verkehrsgefährdung	Angaben nach Nr. 3.5 Anlage VIII d StVZO: Software: AÜK Plus 1.10.0.2 / FSD 4.28.18.7-4 Stand: 4.28.18.1 Prüfer: Chris Saga Verantwortliche Person: Sven Herold
die o.g. Mängel wurden 1 sofort behoben 2 nicht behoben	Ausführende Stelle / Prüfort BIV am Standort
Ergebnis 1 Prüfmarke zugeteilt 2 Prüfmarke nicht zugeteilt, Nachprüfung erforderlich 3 Prüfplakette u. Prüfmarke entfernt (nur aaSoP/PI) 4 Prüfmarke entfernt (nur anerkannte Werkstatt)	 GSS NUTZFAHRZEUGE Ein Unternehmen der GSS-Gruppe GSS Nutzfahrzeuge GmbH T 03 66 08 / 666-0 Glasbergstr. 3 F 03 66 08 / 666-40 08428 Langenbernsdorf E info@gss-nfz.de 
Ablauf der Frist für die nächste Sicherheitsprüfung	09/27

Gedruckt von AÜK Plus 1.10.0.2 am 02.10.2026 um 11:17

Seite 1 von 1